

台風21号 本宗寺院被害状況

H30.9.10 現在

	管区	寺院番号	寺院名	被害内容
1	岐阜	1022	道慶寺	庫裡損傷
2		1030	蓮国寺	本堂玄関破損、七面堂屋根破損、鐘楼堂損傷
3		1036	常栄寺	山門損壊、観音像倒れる
4	愛知三河	1010	長満寺	雨戸の破損、本堂の雨漏り
5	福井中	1009	妙勸寺	本堂破損、堂内風雨吹込み・散乱
6	京都一部	1120	瑞光寺	山門倒壊
7	大阪府 大阪市	1017	妙光寺	庫裡瓦一部破損、山門瓦一部破損、駐車場屋根吹き飛ば
8		1019	本政寺	本堂屋根瓦一部損壊、庫裡一部損壊(雨漏り)、山門瓦一部損壊、
9		1021	妙像寺	本堂一部損壊(雨漏り)、墓地くすのき倒壊、墓石4基倒壊
10		1022	正覚寺	庫裡一部損壊
11		1024	夕願寺	屋根瓦一部損壊、雨とゆ損壊、ガラス窓破損
12		1025	常國寺	客殿瓦一部破損、庫裡座敷屋根瓦一部破損・地下室漏水
13		1027	正法寺	山門門柱ズレ、植木(桜)複数折れる
14		1028	圓妙寺	本堂瓦一部損壊
15		1029	法性寺	客殿瓦一部破損、駐車場屋根飛散、霊標1基・塔婆立て複数転倒、常設テント倒壊
16		1030	寶泉寺	本堂瓦落下・破損箇所多数、客殿瓦一部落下・窓ガラス破損、山門瓦一部落下
17		1031	葉王寺	塀倒壊、山門瓦ズレ
18		1032	妙壽寺	庫裡瓦一部破損、鬼子母神堂銅板屋根瓦一部剥離
19		1033	本要寺	墓地墓標3基転倒破損・内1基表面剥離、物干し屋根飛散
20		1034	妙徳寺	本堂瓦一部破損、棟瓦破損、拝殿ガラス破損、奥座敷屋根瓦破損、墓2基倒壊 土塀崩落、植木(桜)複数折れる
21		1035	雲雷寺	本堂後拝銅板屋根全剥離(雨漏り)、鐘楼銅板屋根全剥離、客殿銅板一部剥離 山門門扉損壊、塔婆立て複数転倒、墓標表面剥離(1基)、植木複数折れる
22		1040	法昌寺	アンテナ・窓ガラス破損
23		1041	長法寺	境内の木が折れる
24		1045	妙見寺	瓦一部飛散
25		1047	妙経寺	本堂一部損壊(雨漏り)、庫裡一部損壊(雨漏り)、駐車場屋根吹き飛ば お社一部損壊、門扉倒壊、下駄箱倒壊
26		1048	法華寺	瓦一部飛散
27		1052	本了寺	瓦飛散
28		1067	妙政寺	本堂屋根瓦崩落、屋外トイレ損壊
29		1089	法得寺	瓦一部飛散
30		3020	七力結社	アンテナ倒壊
31	大阪府 和泉	1005	経王寺	庫裡屋根一部破損
32	大阪府 豊能	1007	法性寺	鐘楼堂倒壊
33	山形	1031	本隆寺	境内樹木が倒木
34		3006	古口妙法結社	参道が崩れ往来に支障をきたす

※その他寺院被害につきましては、現在調査中。当該支部長より報告があり次第、随時お知らせ致します。