台風21号　本宗寺院被害状況

H30.9.7　現在

	管区	寺院番号	寺院名	被害内容
1	岐阜	1022	道慶寺	庫裡損傷
2		1030	蓮国寺	本堂玄関破損、七面堂屋根破損、鐘楼堂損傷
3		1036	常栄寺	山門損壊、観音像倒れる
4	愛知三河	1010	長満寺	雨戸の破損、本堂の雨漏り
5	福井中	1009	妙勧寺	本堂破損、堂内風雨吹込み・散乱
6	京都一部	1120	瑞光寺	山門倒壊
7	大阪府 大阪市	1030	寶泉寺	本堂・庫裡・山門棟瓦及び平瓦破損
8		1035	雲雷寺	本堂・庫裡屋根一部銅板剥がれ、山門扉破損
9		1067	妙政寺	本堂屋根瓦崩落、屋外トイレ損壊
10	大阪府 和泉	1005	経王寺	庫裡屋根一部破損
11	大阪府 豊能	1007	法性寺	鐘楼堂倒壊
12	山形	1031	本隆寺	境内樹木が倒木
13		3006	古口妙法結社	参道が崩れ往来に支障をきたす

※その他寺院被害につきましては、現在調査中。当該支部長より報告があり次第、随時お知らせ致します。