台風21号　本宗寺院被害状況

H30.10.19　現在

	管区	寺院番号	寺院名	被害内容
1	岐阜県	1001	法華寺	本堂屋根損傷
2		1013	本願寺	塀倒壊
3		1022	道慶寺	庫裡損傷
4		1030	蓮国寺	本堂玄関損壊、七面堂屋根損傷、鐘楼堂損傷
5		1036	常栄寺	本堂・庫裡雨樋破損、山門銅板屋根破損、観音碑倒れる
6		1041	長久寺	本堂屋根瓦飛散、庫裡・渡り廊下雨漏り
7	愛知県三河	1010	長満寺	雨戸の破損、本堂の雨漏り
8	三重県	1003	圓妙寺	稲荷堂瓦破損、山門壁剥離、石灯籠上部落下
9		1009	妙延寺	庫裡屋根棟板金の脱落、ベランダ屋根スレート脱落
10		1015	法久寺	墓地周り北側壁崩落（10メートル程）
11	福井県中部	1009	妙勧寺	本堂破損、堂内風雨吹込み・散乱
12	京都府第一部	1001	妙顕寺	本堂屋根瓦破損
13		1004	教法院	本堂屋根瓦破損・壁落ち
14		1012	妙覺寺	本堂屋根瓦破損・欄干扉損傷
15		1024	本満寺	本堂屋根瓦破損
16		1029	立本寺	本堂屋根瓦破損破損、鬼子母神堂屋根瓦破損
17		1037	妙堯寺	山門全壊
18		1039	本瑞寺	本堂屋根瓦破損
19		1045	頂妙寺	本堂屋根瓦破損
20		1060	本妙寺	浪士堂屋根瓦破損
21		1061	満願寺	本堂天井破損、拝殿全損
22		1066	涌泉寺	倒木多数
23		1067	妙圓寺	大黒堂損傷、倒木多数
24		1087	慈雲寺	本堂屋根瓦破損
25		1094	通妙寺	本堂屋根瓦破損、帝釈堂壁破損
26		1113	寶塔寺	七面堂損傷、倒木多数
27		1120	瑞光寺	山門全壊
28		1131	三寶寺	倒木多数
29		1135	常照寺	倒木多数
30		1137	円成寺	倒木多数
31		1140	實相寺	本堂扉損壊・堂内被害
32	大阪府大阪市	1001	妙福寺	本堂屋根銅板一部剥離
33		1002	成正寺	客殿屋根一部剥離
34		1003	本傳寺	東側塀瓦一部剥離・崩落、境内掲示板倒壊、樹木(1本)傾斜・枝折れ、西側墓地バケツ棚屋根銅板一部剥離、他所よりトタン飛来
35		1005	法清寺	本堂・庫裡・かくし堂屋根瓦一部崩落・剥離、外内壁剥離、庫裡窓ガラス破損（1枚）、窓及び建具一部開閉に支障
36		1006	善徳寺	塀瓦（1枚）崩落、トタン屋根一部飛散
37		1008	浄祐寺	境内簡易トイレ倒壊
38		1009	良政寺	庫裡屋根瓦一部損壊・天井一部落下、柳の枝折れる
39		1015	正蓮寺	庭木の枝折れる
40		1011	寂光寺	庫裡棟瓦ズレ、樹木の倒壊による入り口封鎖、水銀灯2基垂下・破損、ポスト屋根飛散、樹木傾斜により墓石持ち上げ
41		1012	善隆寺	本堂屋根銅板一部剥離、庫裡窓ガラス破損
42		1017	妙光寺	本堂・庫裡屋根瓦一部ズレ、墓碑剥離、車庫屋根剥離
43		1019	本政寺	本堂・庫裡・山門屋根瓦一部損壊、庫裡雨漏り
44		1020	妙經寺	客間雨漏り、庫裡雨戸破損、倉庫外壁一部剥離、車庫屋根飛散、お社破壊、門扉一部損傷
45		1021	妙像寺	本堂雨漏り、樹木倒壊による墓石4基倒壊
46		1022	正覚寺	庫裡一部損壊
47		1023	海寶寺	灯籠・墓石損壊
48		1024	夕願寺	本堂屋根一部損壊、雨樋損壊、窓ガラス破損
49		1025	常國寺	庫裡座敷屋根瓦一部崩落、地下室漏水、塀瓦一部損傷
50		1027	正法寺	本堂屋根瓦数枚崩落、鎖樋落下、山門柱ズレ、樹木枝折れ
51		1028	圓妙寺	本堂屋根瓦一部損壊
52		1029	法性寺	客殿瓦一部損傷、駐車場屋根飛散、墓標・塔婆立て転倒、常設テント倒壊
53		1030	寶泉寺	本堂・書院・山門瓦複数箇所飛散・落下・ズレ、外壁剥離・亀裂、内壁亀裂、窓ガラス損壊
54		1031	薬王寺	庫裡・山門屋根瓦一部損傷、塀瓦ズレ、アルミ塀倒壊

	管区	寺院番号	寺院名	被害内容
55	大阪府大阪市	1032	妙壽寺	庫裡瓦一部破損、鬼子母神堂銅板剥離
56		1033	本要寺	墓標3基倒壊・破損、物干しアクリル天板飛散
57		1034	妙徳寺	本堂屋根瓦・棟瓦一部損壊、奥座敷屋根瓦一部損壊、拝殿ガラス破損、墓石2基転倒、土塀崩落、樹木枝折れ
58		1035	雲雷寺	本堂・庫裡・客殿銅板飛散、山門門扉破損、墓石1基剥離、樹木転倒・枝折れ
59		1038	音明寺	樹木倒壊、窓ガラス破損
60		1040	法昌寺	アンテナ倒壊、窓ガラス破損
61		1041	長法寺	樹木倒壊、窓ガラス破損
62		1045	妙見寺	瓦一部飛散
63		1052	本了寺	瓦飛散
64		1059	法見寺	本堂屋根瓦一部損傷、外壁一部崩落
65		1063	宝樹寺	八角堂・蔵屋根瓦一部崩落、蔵外壁広域崩落・樋破損、物置等破損、シャッター破損、庫裡ベランダ破損、通路テラス屋根破損
66		1064	龍泉寺	本堂・書院・庫裡屋根瓦飛散・一部損壊・崩落、雨樋・雨戸一部破損
67		1067	妙政寺	本堂・庫裡屋根瓦一部破損
68		1068	光妙院	本堂・庫裡屋根瓦一部破損、洗濯場屋根破損
69		1070	上行院	アンテナ倒壊
70		1076	本妙寺	座敷雨漏り
71		1078	法妙寺	屋根瓦一部損壊、鐘楼屋根瓦一部崩落、本堂雨樋破損
72		1080	如在寺	樹木倒壊
73		1082	宝顕寺	本堂屋根瓦破損（2、3枚）
74		1083	静照寺	庫裡屋根瓦一部崩落
75		1084	三法寺	本堂玄関木戸外れ、本堂横の棚ズレ
76		1089	法得寺	瓦一部飛散
77		3020	七力結社	アンテナ倒壊
78	大阪府和泉	1005	経王寺	庫裡屋根一部破損
79	大阪府三島	1001	妙本寺	本堂屋根左右下り棟破損・雨樋落下
80		1002	本澄寺	各所瓦破損飛散、本堂木扉・正面扉ガラス・内壁崩壊、祖師堂正面蔀戸破損、客殿ガラス戸破損、雨樋破損、樹木折れ・倒壊、山門門戸破損 掲示板破損
81		1005	源覺寺	本堂扉ガラス割れ、山門瓦落下
82		1007	妙浄寺	本堂屋根瓦破損、庫裡雨樋落下、墓石数基転倒、樹木倒木
83		1008	一乗寺	手水舎倒壊、客殿瓦飛散、大木（高槻市の名木）の枝大量落下
84		1010	田中寺	本堂畳雨漏りのため損傷
85		1011	成就寺	塀倒壊、桜倒木
86		1012	法照寺	各所瓦破損、本堂避雷針・正面扉破損、月見堂扉複数破損
87		1014	本行寺	宝塔及び庫裡瓦飛散（50枚）により雨漏り箇所多数
88		1015	幸松寺	庫裡窓ガラス破損、墓地周り壁一部崩落、垣根の崩れ、カーポート波板飛散
89		1016	圓通寺	庫裡波板・樋飛散、妙見堂瓦（20数枚）落下、客殿瓦飛散
90		1017	広宣寺	本堂下り棟瓦破損・飛散、塀瓦飛散・破損、庫裡雨漏り
91		1018	経王寺	本堂・庫裡雨漏り
92		1019	本頂寺	本堂瓦ズレ（20枚）・破損（3枚）、玄関波板飛散・破損
93		1021	妙楽寺	本堂瓦飛散
94		1023	妙徳寺	本堂下り棟破損、土塀瓦部分破損、雨樋破損、鐘楼堂瓦破損
95		1024	岩滝寺	客殿瓦・トタン飛散
96		1026	知足寺	本堂ガラス戸（7枚）倒壊・飛散、外陣床カーペット汚損、天蓋落下損壊、経机・経箱汚損、椅子5脚汚損、玄関・トイレ屋根防水シート 破損飛散及び雨漏り・汚損、その他仏具水濡れ汚損
97		3003	久遠結社	会館扉ガラス・外壁破損
98	大阪府豊能	1007	法性寺	鐘楼堂倒壊
99	和歌山県	1001	養珠寺	本堂・釈迦堂・妙見堂瓦破損、庫裡雨漏り、木製灯籠損壊
100		1002	海禅院	観海閣瓦破損、三段橋破損
101		1003	本久寺	本堂雨樋破損・瓦破損、山門瓦破損、駐車場扉破損
102		1005	報恩寺	本堂雨漏り、御成門扉脱落、通用門扉脱落・破損、倒木多数、石灯籠・鳥居倒壊
103		1006	感應寺	本堂瓦破損・建具破損・水漏れ、倒木多数
104		1007	一乗院	本堂外壁剥落、庫裡瓦破損・雨漏り、倒木多数
105		1008	本行院	本堂瓦破損・雨樋破損・雨漏り・外壁剥落・傾斜・亀裂・軒裏天井板の脱落・ずれ、倒木多数、土塀瓦破損・漆喰剥落、稲荷社扉脱落
106		1009	蓮心寺	本堂屋根法輪損傷、納骨堂瓦破損、墓地樹木枝落下
107		1010	遍照寺	本堂瓦破損、庫裡破損、樹木枝折れる
108		1011	宣経寺	本堂瓦破損
109		1014	本光寺	本堂瓦破損、番神堂瓦破損、墓地塔婆立て破損、壁漆喰剥落
110		1015	浄心寺	本堂瓦破損・雨樋落下・水漏れ、庫裡ガラス破損
111		1016	妙宣寺	書院瓦破損、庫裡瓦破損、フェンス破損、墓地塔婆立て破損

	管区	寺院番号	寺院名	被害内容
112	和歌山県	1018	信行寺	本堂瓦破損
113		1019	法紹寺	庫裡瓦破損、墓地樹木倒木
114		1020	妙瑞寺	本堂瓦破損
115		1021	應供寺	樹木倒木（桜10本）
116		1022	本恵寺	本堂瓦破損、樹木倒木多数
117		1027	本善寺	本堂瓦破損・樋破損、庫裡屋根破損、樹木倒木、墓石損壊
118		1029	妙台寺	本堂瓦破損、庫裡瓦破損、樹木倒木多数
119		1030	妙康寺	本堂瓦破損・雨漏れ
120		1031	養源寺	本堂・大黒堂・妙見堂・書院・大玄関・渡廊下・庫裡屋根及び瓦破損、本堂・大黒堂・大玄関・渡廊下・庫裡壁の漆喰剥離 墓地塔婆立て倒壊多数・お手洗い破損、大黒堂大扉破損・外灯照明破損、樹木倒木多数
121		1033	龍光寺	山門倒木による損傷、観音像全損、供養塔半壊
122		1034	蓮華寺	庫裡玄関破損、倉庫破損、樹木倒木多数
123		1035	隆昌寺	本堂・庫裡・離れ・山門・妙見堂瓦破損、樹木倒木多数
124		1036	法華寺	本堂瓦破損・漆喰剥落、観音堂瓦破損
125		1037	忍徳寺	本堂瓦は音、妙見堂瓦破損、お堂瓦破損、雨戸戸袋破損、樹木枝折れ
126		1039	誠證寺	樹木倒木
127	山形県	1031	本隆寺	境内樹木が倒木
128		3006	古口妙法結社	参道が崩れ往来に支障をきたす

※その他寺院被害につきましては、現在調査中。当該支部長より報告があり次第、随時お知らせ致します。