

# 大阪北部地震 本宗寺院被害状況

H30.7.23 現在

管区	寺院番号	寺院名	被害内容
京都府第一部	1124	満願寺	石塔損壊、壁亀裂
大阪府 大阪市	1003	本傳寺	文殊・普賢菩薩像一部損壊、祖像一部損壊、歴代・永代位牌崩落、人天蓋右傾斜、墓碑一部損壊、墓地門瓦崩落 トイレタンク損壊、建物外壁亀裂
	1005	法清寺	本堂瓦崩落、本堂内一部損壊、建物外壁亀裂
	1006	善徳寺	本堂内一部損壊
	1007	正善院	本堂内一部損壊、本堂内未確認、建物内壁一部剥離
	1008	浄祐寺	本堂屋根裏一部損壊
	1015	正蓮寺	本堂内灯籠倒壊、本堂内未確認
	1016	最妙寺	瓔珞の落下
	1020	妙経寺	位牌堂の祖師像が倒れる
	1021	妙像寺	本堂外壁に亀裂・堂内の尊像倒れる
	1031	薬王寺	門の壁が剥離
	1035	雲雷寺	墓碑一部損壊
	1086	妙宗寺	五重塔一部崩壊
	大阪府 三島	1001	妙本寺
1002		本澄寺	祖師堂の外壁および内陣の壁が剥がれ一部落下
1004		真如院	本堂兼庫裡勝手口付近内壁一部落下
1005		源覺寺	庫裡接続部分に隙間
1013		乾性寺	書院の廊下部分の基礎が下がり建物が傾斜、妙見堂・書院の壁一部破損
1015		幸松寺	本堂壁に亀裂
1016		圓通寺	妙見堂壁面に亀裂・同屋根瓦落下、石鳥居一部落下、庫裡屋根瓦ズレ、塀亀裂
1017		広宣寺	本堂内壁一部落下、庫裡との接続部分の瓦が浮く
1018		経王寺	本堂および庫裡の屋根瓦ずれ落ちる
1019		本頂寺	本堂壁一部ひび割れ、鐘楼堂柱ズレ
1023		妙徳寺	本堂壁一部ひび割れ・柱敷居の隙間拡大、客殿庫裡の屋根瓦のズレ、山門全壊
3001	一乗結社	本堂兼庫裡の屋根瓦が割れズレもあり、大量の雨漏りが発生	
3003	久遠結社	本堂兼庫裡屋根瓦一部滑落・外壁にクラック、会館玄関扉外れる	
大阪府 豊能	1001	純正寺	本堂内灯籠転倒破損、境内石塔倒壊
	1002	法華寺	本堂内灯籠転倒破損、墓石数基倒壊
	1003	新福寺	山門がズレ外壁にヒビ、書院壁にヒビ
	1004	圓照寺	本堂内常花・仏像の転倒破損(修復済み)
	1005	根本寺	本堂内灯籠転倒破損、境内石塔の傾き
	1006	本養寺	本堂のズレ・柱と壁に隙間や部品の落下、壁の膨らみ、ブロック塀のヒビ割れ・ズレ、墓地石灯籠の倒壊 信徒用トイレのタイル欠落
	1009	圓珠寺	本堂内仏具の転倒破損、内外壁の亀裂、庫裡の内外壁の亀裂、旧石塔の転倒、石灯籠の擬宝珠の転倒破損 番神堂内外壁の亀裂・倒壊
	1010	興徳寺	本堂内宮殿で四菩薩1体倒壊・常花の破損・壁の亀裂・位牌の落下・損傷、本堂回廊の壁の亀裂・一部壁の落下 灯籠の崩壊
	1012	善福寺	本堂内仏具の転倒破損・内外壁に亀裂・位牌の転倒破損、表参道石段の壁に亀裂、本堂前石量のズレと亀裂 番神堂内壁に亀裂・仏具転倒破損、墓石の破損・転倒・ズレ(95基)
	1013	真如寺	奥之院石塔数基転倒
	1016	長久寺	歴代墓1基倒壊
	1017	妙唱寺	本堂壁亀裂、境内土塀瓦抜け・亀裂、墓1基倒壊、山門傾き
	1020	妙法寺	番神堂壁に亀裂、石灯籠転倒、墓石(10基程)転倒、墓地のブロック塀倒壊、位牌(20基程)転倒
	1021	正林寺	位牌(10基程)転倒
	1024	妙華寺	仏像(数体)転倒・破損、位牌(数基)転倒
兵庫県 東部	1002	大圓寺	堂内階段壁・位牌堂内壁に亀裂、外宮破損
	1025	長遠寺	本堂壁に亀裂・ヒビ、柱との間に隙間あり、客殿雨戸破損、墓石(7基程)倒壊、仏像10体・位牌20基程倒れる
	1027	廣濟寺	本堂・庫裡壁の亀裂・剥離、山門に歪み、墓碑1基・霊標3基倒れる、石塔・石灯籠にズレあり
	1028	妙隆寺	本堂内外壁・ご宝前壁に亀裂(修復済み)、庫裡壁に亀裂・剥離、駐車場ブロック塀に亀裂