

平成30年7月豪雨 本宗寺院被害状況

H30.7.10 現在

	管区	寺院番号	寺院名	被害内容
1	岡山	1047	呑海寺	裏山が土砂崩れ。
2		1049	正住寺	屋根瓦の落下。
3		1082	妙浄寺	裏山が崩れている。
4		1083	龍淵寺	裏山が崩れている。
5		1088	定林寺	住職避難中の為、被害状況が不明。
6		1093	圓立寺	県道81号の浸水の為、孤立している状況。地域住民7名避難中。
7		1100	妙法寺	外トイレ・納屋に土砂がかかる。
8		1116	円融寺	歴代墓所脇の土砂崩れ、境内に土砂流入するも建物被害なし。
9		1125	圓信寺	参道に土砂流入。
10		1134	妙本寺	境内土砂崩れ。
11		1140	和泉寺	境内土砂崩れ。
12		1143	妙玄院	裏山が崩れ台所が損壊、墓地が崩れている。
13		1153	寿林寺	床下浸水。檀家5件床下床上浸水。
14		1157	妙教寺	本殿地下が冠水。
15	広島	1031	東福寺	裏山の崖崩れ、参道土砂崩れ(参道の土砂は撤去済み)。
16		1041	妙栄寺	墓地の一部に土砂流入。
17		1044	妙眼寺	参道脇が崩れ土砂で塞がれる。
18		1053	國前寺	墓地内の崖崩れにより、墓石数基倒壊。
19		1066	清正寺	土砂が境内に流入、本堂裏の壁に歪みあり。
20		1073	妙養寺	裏山が崩れ、本堂一部損壊。
21	福岡	1002	大雄寺	本堂裏崖崩れ、建物被害あり。