

平成30年北海道胆振東部地震 本宗寺院被害状況

H30.9.18 現在

	管区	寺院番号	寺院名	被害内容
1	北海道 西部	1032	一乗寺	本堂仏像仏具破損散乱・梁外れ、堂内畳破損
2		1049	妙覚寺	本堂仏像仏具破損散乱・正面玄関破損
3		1030	静光寺	本堂仏像仏具破損散乱、納骨棚破損散乱、庫裡設置物破損散乱
4	北海道 南部	1048	妙福寺	塔婆立て破損

※その他寺院被害につきましては、現在調査中。当該支部長より報告があり次第、随時お知らせ致します。