

令和元年台風19号 本宗寺院被害状況

◎追記部分は赤で表示しております

R1,10,25 現在

管区	寺院番号	寺院名	被害内容
東京都東部	1007	本覚寺	一部雨漏り
	1009	本法寺	一部漏電
	1020	實相寺	本堂瓦飛散/稲荷堂雨樋破損
	1030	唱行院	瓦一部破損
	1032	妙久寺	塔婆立て一部損壊
	1039	蓮昌寺	堂内雨漏り
	1042	妙法寺	倒木数本
	1043	立増寺	瓦一部落下/一部浸水/倒木
	1044	題経寺	会館・お堂雨漏り/一部瓦破損/倒木
	1048	妙光寺	瓦数枚落下/柵・雨樋一部破損
	1053	本蔵寺	壁・雨樋破損
	1055	本城寺	瓦破損
	1059	妙覚寺	本堂瓦数枚破損
	1060	長勝寺	雨樋・雨戸一部破損
	1061	感應寺	塔婆立て一基破損
	1062	妙勝寺	山門半壊
	1065	妙光寺	瓦数十枚落下
	1067	善徳寺	瓦3枚落下
	1068	海中寺	倉庫一部破損/離れ瓦破損・雨漏り
	1069	瀧泉寺	本堂被害あり
神奈川県第2部	1002	常栄寺	庫裡南側2階の雨戸破損/倒木
	1003	上行寺	稲荷堂屋根一部破損
	1008	本覚寺	御分骨堂屋根瓦一部剥離落下/樹木枝折れあり
	1009	妙隆寺	塔婆立て1基倒れる
	1012	啓運寺	本堂屋根瓦一部破損・雨樋破損/倒木
	1013	実相寺	本堂屋根瓦一部剥離落下
	1014	光則寺	庫裡屋根一部・天窓破損/倒木
	1015	収玄寺	本堂正面左上部壁剥離
	1016	薬王寺	小堂屋根銅板全面剥離/竹垣倒壊
	1017	本成寺	庫裡屋根一部損壊/倒木
	1021	本龍寺	本堂雨吹き込み/塔婆立て2ヶ所損壊/垣根全壊/倒木
	1023	法源寺	稲荷堂屋根全壊/墓地外柵数基被害/倒木
	1027	圓久寺	物置倒れる
	1029	龍口寺	本堂扉破損/屋根瓦落下/倒木
	1033	法善寺	塔婆立て1基倒れる/倒木2本
	1035	妙善寺	瓦1枚破損/垣根の鉄扉倒れる
	1041	信隆寺	木門倒壊/倒木
	1042	上國寺	物置倒壊
	1044	妙行寺	庫裡屋根瓦数枚飛散/塔婆立て3基倒れる
	1046	蓮妙寺	倒木数本
	1051	妙光寺	塔婆立て2基倒れる
	1069	妙忍寺	庫裡瓦破損
	1070	本住寺	倒木数本
	1072	法道寺	倒木数本
	1074	法性寺	本堂・祖師堂瓦破損/祠の扉破損/倒木多数

46	神奈川県第2部	1079	大泉寺	本堂棟押飛散/歴代墓碑一部破損
47		1080	圓徳寺	本堂瓦落下一部破損/倒木数本
48		1081	実相寺	フェンス破損
49		1084	妙傳寺	塔婆立て17基倒れる/倒木
50	千葉県西部	1085	行光寺	本堂ガラス戸6枚飛散、堂内仏具等破損
51	千葉県南部	1001	本行寺	本堂屋根瓦数十枚浮く
52		1006	津慶寺	本堂屋根瓦数十枚破損
53		1015	本善寺	本堂屋根瓦3枚破損
54		1016	恵日寺	庫裡屋根瓦破損/倒木数本/停電(10/13解消)
55		1018	妙潮寺	停電(10/14解消)
56		1019	吉祥寺	停電(10/13解消)
57		1030	慈眼寺	停電(10/13解消)
58		1033	龍蔵寺	瓦破損
59		1039	妙昌寺	停電(10/16解消)
60		1056	顕妙寺	本堂瓦15枚破損/倒木10本
61		1059	大宝寺	停電(10/15解消)
62		1061	円通寺	倒木1本
63		1064	滝見寺	本堂瓦数枚破損
64		1128	妙福寺	瓦破損/墓石倒壊
65		1131	釈迦寺	ブルーシートが飛ばされ雨漏り
66		1133	妙典寺	瓦破損/雨漏り
67		1138	普門寺	停電(10/15解消)
68		1139	妙達寺	倒木/停電(10/15解消)
69		1140	善道寺	停電(10/15解消)
70		1141	正文寺	停電(10/16解消)
71		1142	蓮重寺	停電(10/14解消)
72		1143	顕本寺	瓦2、3枚破損/停電(10/14解消)
73		1145	誕生寺	渡り廊下のトタン数枚破損/瓦数十枚破損
74		1149	日澄寺	停電(10/14解消)
75	千葉県南部	1152	鏡忍寺	上人塚(飛び地境内)倒木2本
76		1153	掛松寺	学生寮の屋根数力所破損(修復済み)
77		1158	妙昌寺	庫裡雨戸破損
78		1159	釋迦寺	本堂屋根棟・庫裡屋根数力所破損
79		2001	法護胤教会	雨漏り
80	栃木	1001	妙正寺	浸水被害あり
81		1002	妙金寺	浸水被害あり
82		1003	法華寺	浸水被害あり
83		1009	妙唱寺	浸水被害あり
84	長野	1022	弘妙寺	墓地に土砂が流入/倒木
85		1025	三沢寺	庫裡雨漏り
86		1036	原立寺	墓地一部浸水
87		1043	法輪寺	墓地一部浸水
88		1046	高明寺	床下浸水
89		1050	長光寺	壁剥離

※その他被害につきましては、当該対策支部長より報告があり次第、随時お知らせ致します。