平成２８年熊本地震（H28,4,14 午後9時26分発生）被害確認状況

（4/26 9:30現在）

管区名	寺院番号	寺院名	住職名	被害状況
福岡県	1077	常清寺	荒口良修	山門の歪み、壁損傷、清正公堂壁ひび割れ多数
福岡県	1109	尊壽寺	上田智良	本堂壁崩落、鬼子母神・四天王像損傷、檀信徒会館棟瓦全崩壊、壁ひび割れ
熊本県	1005	本行寺	河野宏明	本堂屋根棟瓦崩落、堂内仏具位牌等の落下
熊本県	1009	本妙寺	池上正示	本堂・釈迦堂四天王2体破損、堂内壁崩落、仏具位牌等の落下、柱ずれ、常夜灯の土台石垣崩落・建物傾斜、参道外壁崩落、墓地壊滅、山門損壊危険のため通行禁止
熊本県	1010	東光院	塚本哲人	本堂屋根棟瓦・壁崩落、堂内仏具位牌等の落下
熊本県	1011	仙乗院	三坂恵豊	本堂内壁崩落、内陣の仏具位牌等の落下、サッシ破損、庫裡傾斜・屋根瓦損壊
熊本県	1012	龍渕院	村井泰静	本堂内陣の仏具位牌等の落下、庫裡屋根半分が崩落、墓の破損
熊本県	1013	智運院	山田義晴	本堂向拝崩落、堂内壁崩落、内陣の仏具位牌等の落下
熊本県	1014	常住院	松本義信	本堂仏像仏具散乱、本妙寺参道に面した石垣倒壊危険有り
熊本県	1015	静明院	落水泰明	本堂壁半分崩落、三十番神堂屋根全壊、仏像仏具損壊、納骨堂300基損壊
熊本県	1016	妙心院	吉岡恵徳	本堂壁ひび割れ、内陣の仏具位牌等の落下、納骨堂内散乱使用不能
熊本県	1017	延壽院	濵田義正	本堂・庫裡屋根棟瓦及び壁崩落、内陣の仏像仏具位牌等の落下破損、柱亀裂ズレ、墓地壊滅
熊本県	1018	本地院	落水泰徳	本堂屋根瓦半分・壁崩落、堂内仏具位牌等の落下
熊本県	1024	正立寺	塩田義徹	本堂壁崩落、仏具仏像位牌等の落下、楼門屋根瓦崩落、軒先損壊、石塀崩落墓石壊滅
熊本県	1025	長国寺	佐藤義光	浄行堂崩壊、本堂ずれ、柱ひび割れ、仏具散乱
熊本県	1027	妙立寺	三坂恵祐	本堂壁崩落、仏具仏像位牌等の落下、山門倒壊
熊本県	1028	妙永寺	有戸光義	本堂建物傾斜、壁崩落、仏具仏像位牌等の落下、山門倒壊
熊本県	1029	本覺寺	植川俊山	庫裡屋根棟瓦崩落、山門一部瓦崩落
熊本県	1030	覚圓寺	三坂裕幸	本堂瓦崩落、壁・天上板落下、外壁崩落、墓地壊滅
熊本県	1031	実成寺	渡辺弁秀	本堂屋根棟瓦崩落、外壁損壊、墓地壊滅
熊本県	1039	光泉寺	山藤前祐	庫裡屋根瓦全損・一部崩落
熊本県	1045	妙行寺	桑田尊弘	本堂内陣の仏具位牌等の落下
熊本県	1073	玉祥寺	東　敬浩	瓦落下（数百枚）、外壁損傷等
熊本県	1075	道安寺	竹本義隆	本堂天井、壁剥離落下等
熊本県	1077	日眞寺	澤村顯一	本堂屋根瓦落下、墓地・山道地割れ、擁壁一部崩落
熊本県	1084	浄信寺	山野貫雄	玄関鴨居落下、壁亀裂等
佐賀県	1001	観照院	欠員	本堂壁軽微の崩落、墓石数基・灯篭倒壊
佐賀県	1002	國相寺	松島正英	墓石数基倒壊
佐賀県	1003	正福寺	藤本宣文	墓石数基倒壊
佐賀県	1005	賀昌院	末永孝進	墓石数基倒壊
佐賀県	1006	妙覚寺	山田紹恵	墓石数基倒壊
佐賀県	1007	本行寺	松野邦俊	墓石数基・灯篭数基倒壊
佐賀県	1008	泰教寺	平井智嚴	墓石倒壊
佐賀県	1009	浄円寺	合川智秀	本堂柱傾く、墓石数基倒壊
佐賀県	1010	妙玉寺	石井智俊	位牌数基破損、本堂ずれ、本堂壁一部破損、墓石倒壊
佐賀県	1011	常照院	福山智宣	瓦一部落下、天蓋一部破損、本堂壁一部落下、墓石数基倒壊
佐賀県	1012	蓮成寺	陣内弘文	本堂内位牌が倒れる、墓地の法名塔一箇所落下
佐賀県	1013	妙常寺	眞木辨決	墓石数基倒壊、位牌が倒れる
佐賀県	1014	本通寺	岸田妙貞	瓔珞落下
佐賀県	1016	妙福寺	渕上靖聰	本堂壁一部剥離
佐賀県	1017	妙誓寺	古賀敬紹	御堂壁ひび割れ、石塔倒壊、墓石数基倒壊
佐賀県	1018	正傳寺	静山智祐	石灯籠倒壊
佐賀県	1020	本能寺	石丸哲朗	瓔珞一部落下、墓石数基倒壊
佐賀県	1024	光勝寺	平井照山	天蓋の瓔珞落下、墓碑数基倒壊、屋根の銅板の歪み
佐賀県	1054	妙善寺	前田智憲	本堂内部壁剥離
佐賀県	1056	妙高寺	石丸博史	墓石倒壊
佐賀県	1057	日國寺	本村孝弘	本堂外壁ひび
佐賀県	1075	実相院	川添智圓	鐘楼堂瓦落下

※他、数ヶ寺がライフラインの途絶
※地震の影響により、管内寺院の複数の住職が体調を崩し、寝込んでいる。