

## 平成28年熊本地震 被害確認状況

(5/16 15:30現在)

管区名	寺院番号	寺院名	住職名	被害状況
福岡県	1077	常清寺	荒巻良修	山門の歪み、壁損傷、清正公堂壁ひび割れ多数
福岡県	1109	尊壽寺	上田智良	本堂壁崩落、鬼子母神・四天王像損傷、檀信徒会館棟瓦全崩壊、壁ひび割れ
熊本県	1001	蓮政寺	鬼木泰元	本堂仏像仏具落下損散乱、柱ヒビ
熊本県	1002	長延寺	原 恵晋	本堂屋根瓦落下、内陣傾き、山門基礎破損、外壁崩落
熊本県	1003	妙躰寺	馬場本照	本堂壁・柱落ち建物傾き、車2台廃車、墓地5割倒壊
熊本県	1004	東光寺	鬼木泰正	塀崩落
熊本県	1005	本行寺	河野宏明	本堂屋根棟瓦崩落、堂内仏具位牌等の落下、塀崩落
熊本県	1006	法蓮寺	渡辺義徹	境内建物壁ヒビ、仏像仏具落下損散乱、建具の歪み、墓地8割倒壊
熊本県	1007	妙乗寺	吉岡恵尚	本堂壁全壊、基礎ズレ、塀崩落
熊本県	1008	真浄寺	三坂恵宏	瓦落下、山門歪み、墓地9割崩落
熊本県	1009	本妙寺	池上正示	本堂・釈迦堂四天王2体破損、堂内壁崩落、仏具位牌等の落下、柱ずれ、常夜灯の土台石垣崩落・建物傾斜、参道外壁崩落、墓地壊滅、山門損壊危険のため通行禁止
熊本県	1010	東光院	塚本哲人	本堂屋根棟瓦・壁崩落、堂内仏具位牌等の落下
熊本県	1011	仙乗院	三坂恵豊	本堂内壁崩落、内陣の仏具位牌等の落下、サッシ破損、庫裡傾斜・屋根瓦損壊
熊本県	1012	龍淵院	村井泰静	本堂内陣の仏具位牌等の落下、庫裡屋根半分が崩落、墓の破損
熊本県	1013	智運院	山田義晴	本堂向拝崩落、堂内壁崩落、内陣の仏具位牌等の落下、山門傾き倒壊危険
熊本県	1014	常住院	松本義信	本堂仏像仏具散乱、本堂前階段一部断裂、本妙寺参道に面した石垣倒壊危険有り
熊本県	1015	静明院	落水泰明	本堂壁半分崩落、三十番神堂屋根全壊、仏像仏具損壊、納骨堂300基損壊
熊本県	1016	妙心院	吉岡恵徳	本堂壁ひび割れ、内陣の仏具位牌等の落下、納骨堂内散乱使用不能
熊本県	1017	延壽院	濱田義正	本堂・庫裡屋根棟瓦及び壁崩落、内陣の仏像仏具位牌等の落下破損、柱亀裂ズレ、庫裡傾き、墓地壊滅

管区名	寺院番号	寺院名	住職名	被害状況
熊本県	1018	本地院	落水泰徳	本堂屋根瓦半分・壁崩落、堂内仏具位牌等の落下、墓地8割崩壊
熊本県	1019	雲晴院	矢邊行雄	本堂屋根瓦100枚落下、壁・柱ヒビ、鬼子母神堂全壊、墓地7割崩壊
熊本県	1020	正善院	代)池上正示	本堂屋根瓦落下、外壁ヒビ・傾き、墓地4割崩壊
熊本県	1021	暁心院	代)山本啓穰	本堂・庫裡工事中につき内部未確認、墓地倒壊
熊本県	1022	妙教寺	吉田義純	本堂屋根瓦落下、壁ヒビ、仏像仏具落下損散乱、庫裡傾き、墓地9割倒壊
熊本県	1023	本光寺	名和光義	本堂瓦半分落下、床下柱数本折れる、庫裡内壁亀裂、外壁崩落、墓地9割倒壊
熊本県	1024	正立寺	塩田義徹	本堂壁崩落、仏具仏像位牌等の落下、楼門屋根瓦崩落、軒先損壊、石塀崩落墓石壊滅
熊本県	1025	長国寺	佐藤義光	浄行堂崩壊、本堂ずれ、柱ひび割れ、仏具散乱
熊本県	1026	瑞光寺	馬渡弁学	本堂・庫裡瓦一部落下、石壁半分倒壊、墓地9割倒壊
熊本県	1027	妙立寺	三坂恵祐	本堂壁崩落、仏具仏像位牌等の落下、山門倒壊
熊本県	1028	妙永寺	有戸光義	本堂建物傾斜、壁崩落、仏具仏像位牌等の落下、山門倒壊
熊本県	1029	本覺寺	植川俊山	庫裡屋根棟瓦崩落、山門一部瓦崩落
熊本県	1030	覚圓寺	三坂裕幸	本堂瓦崩落、壁・天上板落下、外壁崩落、墓地壊滅
熊本県	1031	実成寺	渡辺弁秀	本堂屋根棟瓦崩落、外壁損壊、墓地壊滅
熊本県	1032	本仏寺	田尻泰観	本堂・庫裡一部損壊、墓地30基倒壊
熊本県	1033	本因寺	松下正顕	本堂・庫裡歪み、内陣全損
熊本県	1034	法宣寺	川口慈教	本堂天上落下、本堂壁崩落、位牌堂屋根瓦崩落、壁ヒビ、山門傾き、墓地3割崩壊
熊本県	1035	常清寺	金井俊賢	本堂屋根瓦落下、仏像仏具落下損散乱、納骨堂仏具散乱、墓地4割倒壊
熊本県	1036	本立寺	森 稔晴	天上落下、位牌棚倒壊、本堂傾き、墓地3割倒壊
熊本県	1037	妙唱寺	欠員	本堂屋根瓦・壁・仏具落下、ブロック塀崩壊
熊本県	1039	光泉寺	山藤前祐	庫裡屋根瓦全損・一部崩落

管区名	寺院番号	寺院名	住職名	被害状況
熊本県	1040	竹陽寺	代)鬼木泰元	建物内壁落下、外壁一部落下、仏像仏具落下損散乱、ブロック塀倒壊
熊本県	1042	妙恵寺	川鳶浄清	本堂瓦一部落下、仏像仏具落下損散乱、納骨堂内部散乱
熊本県	1043	浄真院	田野恵清	仏像仏具落下損散乱、歴代廟崩落
熊本県	1044	日昇寺	小寺崇友	壁ヒビ、仏像仏具落下損散乱、観音像崩壊、歴代廟崩落
熊本県	1045	妙行寺	桑田尊弘	仏像仏具落下損散乱、庫裡壁ヒビ、石灯籠・宝塔崩壊、山門ズレ、墓地3割倒壊
熊本県	1047	妙巖寺	伊東是光	七面堂壁一部崩落、壁亀裂
熊本県	1051	妙法寺	浜崎英教	庫裡壁ヒビ、墓地1割倒壊
熊本県	1055	日感寺	塩田義健	本堂屋根瓦落下、壁ヒビ
熊本県	1057	圓頓寺	荒木英人	本堂壁ヒビ、仏像仏具落下損散乱、墓地2割倒壊
熊本県	1059	妙正寺	竹迫俊昂	本堂屋根瓦落下、本堂柱・壁ヒビ、仏像仏具落下損散乱、庫裡屋根瓦全壊
熊本県	1060	妙蓮寺	堀尾義透	本堂・庫裡建物歪み、壁落下、ヒビ、墓地5割倒壊
熊本県	1061	興福寺	高木智生	本堂一部損壊、仏像仏具位牌落下損散乱、境内崖崩れ、墓地4割倒壊
熊本県	1062	廣濟寺	天野智行	本堂・庫裡壁崩落、仏像仏具落下損散乱、墓地全壊
熊本県	1063	浄信寺	叶 一善	仏像仏具位牌落下損散乱、墓地7割倒壊
熊本県	1064	妙宣寺	吉里啓文	本堂・庫裡壁一部損壊
熊本県	1065	妙遠寺	後藤本晃	本堂壁ヒビ
熊本県	1066	妙光寺	塚本光俊	本堂屋根瓦半分落下、壁ヒビ
熊本県	1067	光徳寺	岩田孝昭	本堂屋根瓦落下、壁一部損壊
熊本県	1068	長久寺	山本生成	灯籠崩落
熊本県	1070	蓮台寺	永石光祐	本堂・庫裡壁ヒビ、浄行堂半壊
熊本県	1073	玉祥寺	東 敬浩	本堂・庫裡屋根瓦落下、外壁損傷、内壁ヒビ、納骨堂屋根瓦全壊

管区名	寺院番号	寺院名	住職名	被害状況
熊本県	1074	正福寺	金井俊導	稲荷堂半壊
熊本県	1075	道安寺	竹本義隆	本堂天井、壁剥離落下等
熊本県	1077	日眞寺	澤村顕一	本堂屋根瓦落下、本堂・庫裡壁ヒビ、墓地・山道地割れ、擁壁一部崩落
熊本県	1078	中正院	竹林俊照	本堂屋根瓦・壁・天上落下
熊本県	1079	圓立寺	松尾義展	本堂傾き、壁ヒビ
熊本県	1080	法華寺	山本恵秀	本堂屋根瓦落下、壁ヒビ、山門倒壊
熊本県	1081	壽量寺	天野英俊	本堂壁崩壊、仏像破損、庫裡損壊、宝塔崩壊、墓地3分の2崩壊
熊本県	1082	統照寺	松崎俊栄	壁・柱に隙間、サッシ歪み、納骨堂一部破損、宝塔・石碑崩壊等、墓地3分の2破損
熊本県	1083	本成寺	赤城義晋	本堂歪み、瓔珞一部破損、宝塔一基崩壊、墓石3割崩壊
熊本県	1084	浄信寺	山野貫雄	仏像破損、位牌堂位牌破損、玄関鴨居落下、壁亀裂、灯笼崩壊
熊本県	1086	暁成寺	下田一成	本堂屋根瓦3分の1崩落、雨どい外れ、内壁破損、外壁亀裂、仏像破損、歴代廟崩落
熊本県	1087	林鹿寺	安永弁裕	本堂・稲荷堂壁亀裂、歴代廟崩落
熊本県	3002	妙法結社	宮本前雄	本堂全壊、庫裡赤札
熊本県	3003	裕盛結社	小西啓絢	本堂・庫裡傾き、壁ヒビ
熊本県	3004	本励結社	山口義人	本堂屋根瓦一部損壊・亀裂、仏像仏具位牌落下損散乱、庫裡壁ヒビ、ブロック塀崩落、境内地一部損壊
佐賀県	1001	観照院	欠員	本堂壁軽微の崩落、墓石数基・灯笼倒壊
佐賀県	1002	國相寺	松島正英	墓石数基倒壊
佐賀県	1003	正福寺	藤本宣文	墓石数基倒壊
佐賀県	1005	賀昌院	末永孝進	墓石数基倒壊
佐賀県	1006	妙覚寺	山田紹恵	墓石数基倒壊
佐賀県	1007	本行寺	松野邦俊	墓石数基・灯笼数基倒壊

管区名	寺院番号	寺院名	住職名	被害状況
佐賀県	1008	泰教寺	平井智巖	墓石倒壊
佐賀県	1009	浄円寺	合川智秀	本堂柱傾く、墓石数基倒壊
佐賀県	1010	妙玉寺	石井智俊	位牌数基破損、本堂ずれ、本堂壁一部破損、墓石倒壊
佐賀県	1011	常照院	福山智宣	瓦一部落下、天蓋一部破損、本堂壁一部落下、墓石数基倒壊
佐賀県	1012	蓮成寺	陣内弘文	本堂内位牌が倒れる、墓地の法名塔一箇所落下
佐賀県	1013	妙常寺	眞木辨決	墓石数基倒壊、位牌が倒れる
佐賀県	1014	本通寺	岸田妙貞	瓔珞落下
佐賀県	1016	妙福寺	淵上靖聰	本堂壁一部剥離
佐賀県	1017	妙誓寺	古賀敬紹	御堂壁ひび割れ、石塔倒壊、墓石数基倒壊
佐賀県	1018	正傳寺	静山智祐	石灯籠倒壊
佐賀県	1020	本能寺	石丸哲朗	瓔珞一部落下、墓石数基倒壊
佐賀県	1024	光勝寺	平井照山	天蓋の瓔珞落下、墓碑数基倒壊、屋根の銅板の歪み
佐賀県	1054	妙善寺	前田智憲	本堂内部壁剥離
佐賀県	1056	妙高寺	石丸博史	墓石倒壊
佐賀県	1057	日國寺	本村孝弘	本堂外壁ひび
佐賀県	1075	実相院	川添智圓	鐘楼堂瓦落下