

台風21号 本宗寺院被害状況

H30.9.18 現在

	管区	寺院番号	寺院名	被害内容
1	岐阜県	1001	法華寺	本堂屋根損傷
2		1022	道慶寺	庫裡損傷
3		1030	蓮国寺	本堂玄関破損、七面堂屋根破損、鐘樓堂損傷
4		1036	常栄寺	山門損壊、観音像倒れる
5	愛知県三河	1010	長満寺	雨戸の破損、本堂の雨漏り
6	福井県中部	1009	妙勤寺	本堂破損、堂内風雨吹き込み・散乱
7	京都府第一部	1120	瑞光寺	山門倒壊
8	大阪府大阪市	1001	妙福寺	本堂屋根銅板一部剥離
9		1002	成正寺	客殿屋根一部剥離
10		1003	本傳寺	塀瓦一部剥離崩落、揭示板倒壊、樹木1本傾斜・枝折れ、墓地バケツ棚屋根銅板一部剥離
11		1005	法清寺	庫裡屋根瓦一部剥離・窓ガラス破損
12		1006	善徳寺	塀瓦一部落下、トタン屋根一部飛散
13		1008	浄祐寺	境内簡易トイレ倒壊
14		1009	良政寺	柳の枝折れる
15		1015	正蓮寺	庭木の枝折れる
16		1011	寂光寺	樹木が折れ入り口を塞ぐ、常夜灯破損
17		1012	善隆寺	本堂屋根銅板が飛ぶ、庫裡窓ガラス破損
18		1017	妙光寺	庫裡瓦一部破損、山門瓦一部破損、駐車場屋根吹き飛ぶ
19		1019	本政寺	本堂屋根瓦一部損壊、庫裡一部損壊(雨漏り)、山門瓦一部損壊、
20		1021	妙像寺	本堂一部損壊(雨漏り)、墓地くすのき倒壊、墓石4基倒壊
21		1022	正覚寺	庫裡一部損壊
22		1024	夕願寺	屋根瓦一部損壊、雨とゆ損壊、ガラス窓破損
23		1025	常國寺	客殿瓦一部破損、庫裡座敷屋根瓦一部破損・地下室漏水
24		1027	正法寺	山門門柱ズレ、植木(桜)複数折れる
25		1028	圓妙寺	本堂瓦一部損壊
26		1029	法性寺	客殿瓦一部破損、駐車場屋根飛散、霊標1基・塔婆立て複数転倒、常設テント倒壊
27		1030	寶泉寺	本堂瓦落下・破損箇所多数、客殿瓦一部落下・窓ガラス破損、山門瓦一部落下
28		1031	葉王寺	塀倒壊、山門瓦ズレ
29		1032	妙壽寺	庫裡瓦一部破損、鬼子母神堂銅板屋根瓦一部剥離
30		1033	本要寺	墓地墓標3基転倒破損・内1基表面剥離、物干し屋根飛散
31		1034	妙徳寺	本堂瓦一部破損、棟瓦破損、拝殿ガラス破損、奥座敷屋根瓦破損、墓2基倒壊、土塀崩落、植木(桜)複数折れる
32		1035	雲雷寺	本堂後拝銅板屋根全剥離(雨漏り)、鐘樓銅板屋根全剥離、客殿銅板一部剥離、山門門扉損壊、塔婆立て複数転倒 墓標表面剥離(1基)、植木複数折れる
33		1040	法昌寺	アンテナ・窓ガラス破損
34		1041	長法寺	境内の木が折れる
35		1045	妙見寺	瓦一部飛散
36		1047	妙経寺	本堂一部損壊(雨漏り)、庫裡一部損壊(雨漏り)、駐車場屋根吹き飛ぶ、社一部損壊、門扉倒壊、下駄箱倒壊
37		1052	本了寺	瓦飛散
38		1067	妙政寺	本堂・庫裡屋根瓦崩落、屋外トイレ損壊
39		1068	光妙院	本堂屋根瓦破損、庫裡根瓦破損・物干し屋根全損、樹木倒木
40		1082	宝顯寺	瓦数枚破損
41		1084	三法寺	本堂玄関木戸外れ、本堂横の棚ズレ
42	1089	法得寺	瓦一部飛散	
43	3020	七力結社	アンテナ倒壊	
44	大阪府和泉	1005	経王寺	庫裡屋根一部破損
45	大阪府豊能	1007	法性寺	鐘樓堂倒壊

	管区	寺院番号	寺院名	被害内容
46	和歌山	1001	養珠寺	本堂・釈迦堂・妙見堂瓦破損、庫裡雨漏り、木製灯笼損壊
47		1002	海禅院	観海閣瓦破損、三段橋破損
48		1003	本久寺	本堂雨樋破損・瓦破損、山門瓦破損、駐車場扉破損
49		1005	報恩寺	本堂雨漏り、御成門扉脱落、通用門扉脱落・破損、倒木多数、石灯笼・鳥居倒壊
50		1006	感應寺	本堂瓦破損・建具破損・水漏れ、倒木多数
51		1007	一乗院	本堂外壁剥落、庫裡瓦破損・雨漏り、倒木多数
52		1008	本行院	本堂瓦破損・雨樋破損・雨漏り・外壁剥落・傾斜・亀裂・軒裏天井板の脱落・ずれ、倒木多数、土塀瓦破損・漆喰剥落 稲荷社扉脱落
53		1009	蓮心寺	本堂屋根法輪損傷、納骨堂瓦破損、墓地樹木枝落下
54		1010	遍照寺	本堂瓦破損、庫裡破損、樹木枝折れる
55		1011	宣経寺	本堂瓦破損
56		1014	本光寺	本堂瓦破損、番神堂瓦破損、墓地塔婆立て破損、壁漆喰剥落
57		1015	浄心寺	本堂瓦破損・雨樋落下・水漏れ、庫裡ガラス破損
58		1016	妙宣寺	書院瓦破損、庫裡瓦破損、フェンス破損、墓地塔婆立て破損
59		1018	信行寺	本堂瓦破損
60		1019	法紹寺	庫裡瓦破損、墓地樹木倒木
61		1020	妙瑞寺	本堂瓦破損
62		1021	應供寺	樹木倒木(桜10本)
63		1022	本恵寺	本堂瓦破損、樹木倒木多数
64		1027	本善寺	本堂瓦破損・樋破損、庫裡屋根破損、樹木倒木、墓石損壊
65		1029	妙台寺	本堂瓦破損、庫裡瓦破損、樹木倒木多数
66		1030	妙康寺	本堂瓦破損・雨漏れ
67		1031	養源寺	本堂・大黒堂・妙見堂・書院・大玄関・渡廊下・庫裡屋根及び瓦破損、本堂・大黒堂・大玄関・渡廊下・庫裡壁の漆喰剥離 墓地塔婆立て倒壊多数・お手洗い破損、大黒堂大扉破損・外灯照明破損、樹木倒木多数
68		1033	龍光寺	山門倒木による損傷、観音像全損、供養塔半壊
69		1034	蓮華寺	庫裡玄関破損、倉庫破損、樹木倒木多数
70		1035	隆昌寺	本堂・庫裡・離れ・山門・妙見堂瓦破損、樹木倒木多数
71		1036	法華寺	本堂瓦破損・漆喰剥落、観音堂瓦破損
72	1037	忍徳寺	本堂瓦は音、妙見堂瓦破損、お堂瓦破損、雨戸戸袋破損、樹木枝折れ	
73	1039	誠證寺	樹木倒木	
74	山形県	1031	本隆寺	境内樹木が倒木
75		3006	古口妙法結社	参道が崩れ往来に支障をきたす

※その他寺院被害につきましては、現在調査中。当該支部長より報告があり次第、随時お知らせ致します。