

台風21号 本宗寺院被害状況

H30.10.9 現在

番号	管区	寺院番号	寺院名	被害内容
1	岐阜県	1001	法華寺	本堂屋根損傷
2		1013	本顕寺	塀倒壊
3		1022	道慶寺	庫裡損傷
4		1030	蓮国寺	本堂玄関損壊、七面堂屋根損傷、鐘樓堂損傷
5		1036	常栄寺	本堂・庫裡雨樋破損、山門銅板屋根破損、観音碑倒れる
6		1041	長久寺	本堂屋根瓦飛散、庫裡・渡り廊下雨漏り
7	愛知県三河	1010	長満寺	雨戸の破損、本堂の雨漏り
8	三重県	1003	圓妙寺	稻荷堂瓦破損、山門壁剥離、石灯籠上部落下
9		1009	妙延寺	庫裡屋根棟板金の脱落、ベランダ屋根スレート脱落
10		1015	法久寺	墓地周り北側壁崩落(10メートル程)
11	福井県中部	1009	妙勸寺	本堂破損、堂内風雨吹込み・散乱
12	京都府第一部	1120	瑞光寺	山門倒壊
13	大阪府大阪市	1001	妙福寺	本堂屋根銅板一部剥離
14		1002	成正寺	客殿屋根一部剥離
15		1003	本傳寺	塀瓦一部剥離崩落、掲示板倒壊、樹木1本傾斜・枝折れ、墓地バケツ棚屋根銅板一部剥離
16		1005	法清寺	庫裡屋根瓦一部剥離・窓ガラス破損
17		1006	善徳寺	塀瓦一部落下、トタン屋根一部飛散
18		1008	淨祐寺	境内簡易トイレ倒壊
19		1009	良政寺	柳の枝折れる
20		1015	正蓮寺	庭木の枝折れる
21		1011	寂光寺	樹木が折れ入り口を塞ぐ、常夜灯破損
22		1012	善隆寺	本堂屋根銅板が飛ぶ、庫裡窓ガラス破損
23		1017	妙光寺	庫裡瓦一部破損、山門瓦一部破損、駐車場屋根吹き飛ぶ
24		1019	本政寺	本堂屋根瓦一部損壊、庫裡一部損壊(雨漏り)、山門瓦一部損壊
25		1021	妙像寺	本堂一部損壊(雨漏り)、墓地くすのき倒壊、墓石4基倒壊
26		1022	正覺寺	庫裡一部損壊
27		1024	夕願寺	屋根瓦一部損壊、雨とゆ損壊、ガラス窓破損
28		1025	常國寺	客殿瓦一部破損、庫裡座敷屋根瓦一部破損・地下室漏水
29		1027	正法寺	山門門柱ズレ、植木(桜)複数折れる
30		1028	圓妙寺	本堂瓦一部損壊
31		1029	法性寺	客殿瓦一部破損、駐車場屋根飛散、靈標1基・塔婆立て複数転倒、常設テント倒壊
32		1030	寶泉寺	本堂瓦落下・破損箇所多数、客殿瓦一部落下・窓ガラス破損、山門瓦一部落下
33		1031	薬王寺	塀倒壊、山門瓦ズレ
34		1032	妙壽寺	庫裡瓦一部破損、鬼子母神堂銅板屋根瓦一部剥離
35		1033	本要寺	墓地墓標3基転倒破損・内1基表面剥離・物干し屋根飛散
36		1034	妙徳寺	本堂瓦一部破損、棟瓦破損、押殿ガラス破損、奥座敷屋根瓦破損・墓2基倒壊、土塀崩落、植木(桜)複数折れる
37		1035	雲雷寺	本堂後押銅板屋根全剥離(雨漏り)、鐘樓銅板屋根全剥離、客殿銅板一部剥離・山門門扉損壊、塔婆立て複数転倒・墓標表面剥離(1基)、植木複数折れる
38		1040	法昌寺	アンテナ・窓ガラス破損
39		1041	長法寺	境内の木が折れる
40		1045	妙見寺	瓦一部飛散
41		1047	妙経寺	本堂一部損壊(雨漏り)、庫裡一部損壊(雨漏り)、駐車場屋根吹き飛ぶ、社一部損壊・門扉倒壊、下駄箱倒壊
42		1052	本了寺	瓦飛散
43		1067	妙政寺	本堂・庫裡屋根瓦崩落・屋外トイレ損壊
44		1068	光妙院	本堂屋根瓦破損、庫裡屋根瓦破損・物干屋根全損・樹木倒木
45		1082	宝顕寺	瓦数枚破損
46		1084	三法寺	本堂玄関木戸外れ、本堂横の棚ズレ
47		1089	法得寺	瓦一部飛散
48		3020	七力結社	アンテナ倒壊
49	大阪府和泉	1005	経王寺	庫裡屋根一部破損

	管区	寺院番号	寺院名	被害内容
50	大阪府三島	1001	妙本寺	本堂屋根左右下り棟破損・雨樋落下
51		1002	本澄寺	各所瓦破損飛散、本堂木扉・正面扉ガラス・内壁崩壊、祖師堂正面蔀戸破損、客殿ガラス戸破損、雨樋破損、樹木折れ・倒壊、山門門戸破損掲示板破損
52		1005	源覺寺	本堂扉ガラス割れ、山門瓦落下
53		1007	妙淨寺	本堂屋根瓦破損、庫裡雨樋落下、墓石数基転倒、樹木倒木
54		1008	一乗寺	手水舎倒壊、客殿瓦飛散、大木(高槻市の名木)の枝大量落下
55		1010	田中寺	本堂畳雨漏りのため損傷
56		1011	成就寺	塀倒壊、桜倒木
57		1012	法照寺	各所瓦破損、本堂避雷針・正面扉破損、月見堂扉複数破損
58		1014	本行寺	宝塔及び庫裡瓦飛散(50枚)により雨漏り箇所多数
59		1015	幸松寺	庫裡窓ガラス破損、墓地周り壁一部崩落、垣根の崩れ、カーボート波板飛散
60		1016	圓通寺	庫裡波板・樋飛散、妙見堂瓦(20枚)落下、客殿瓦飛散
61		1017	広宣寺	本堂下り棟瓦破損・飛散、塀瓦飛散・破損、庫裡雨漏り
62		1018	経王寺	本堂・庫裡雨漏り
63		1019	本頂寺	本堂瓦ズレ(20枚)・破損(3枚)、玄関波板飛散・破損
64		1021	妙樂寺	本堂瓦飛散
65		1023	妙徳寺	本堂下り棟破損、土塀瓦部分破損、雨樋破損、鐘樓堂瓦破損
66		1024	岩滝寺	客殿瓦・トタン飛散
67		1026	知足寺	本堂ガラス戸(7枚)倒壊・飛散、外陣床力一ペット汚損、天蓋落下損壊、経机・経箱汚損、椅子5脚汚損、玄関・トイレ屋根防水シート破損飛散及び雨漏り・汚損、その他仏具水濡れ汚損
68		3003	久遠結社	会館扉ガラス・外壁破損
69	大阪府豊能	1007	法性寺	鐘樓堂倒壊
70	和歌山県	1001	養珠寺	本堂・釈迦堂・妙見堂瓦破損、庫裡雨漏り、木製灯籠損壊
71		1002	海禪院	観海閣瓦破損、三段橋破損
72		1003	本久寺	本堂雨樋破損・瓦破損、山門瓦破損、駐車場扉破損
73		1005	報恩寺	本堂雨漏り、御成門扉脱落、通用門扉脱落・破損、倒木多数、石灯籠・鳥居倒壊
74		1006	感應寺	本堂瓦破損・建具破損・水漏れ、倒木多数
75		1007	一乘院	本堂外壁剥落、庫裡瓦破損・雨漏り、倒木多数
76		1008	本行院	本堂瓦破損・雨樋破損・雨漏り・外壁剥落・傾斜・亀裂・軒裏天井板の脱落・ずれ、倒木多数、土塀瓦破損・漆喰剥落、稻荷社扉脱落
77		1009	蓮心寺	本堂屋根法輪損傷・納骨堂瓦破損、墓地樹木枝落下
78		1010	遍照寺	本堂瓦破損、庫裡破損、樹木枝折れる
79		1011	宣経寺	本堂瓦破損
80		1014	本光寺	本堂瓦破損、番神堂瓦破損、墓地塔婆立て破損、壁漆喰剥落
81		1015	浄心寺	本堂瓦破損・雨樋落下・水漏れ、庫裡ガラス破損
82		1016	妙宣寺	書院瓦破損・庫裡瓦破損、フェンス破損、墓地塔婆立て破損
83		1018	信行寺	本堂瓦破損
84		1019	法紹寺	庫裡瓦破損、墓地樹木倒木
85		1020	妙瑞寺	本堂瓦破損
86		1021	應供寺	樹木倒木(桜10本)
87		1022	本恵寺	本堂瓦破損・樹木倒木多数
88		1027	本善寺	本堂瓦破損・樋破損・庫裡屋根破損、樹木倒木、墓石損壊
89		1029	妙台寺	本堂瓦破損・庫裡瓦破損・樹木倒木多数
90		1030	妙康寺	本堂瓦破損・雨漏れ
91		1031	養源寺	本堂・大黒堂・妙見堂・書院・大玄閑・渡廊下・庫裡屋根及び瓦破損・本堂・大黒堂・大玄閑・渡廊下・庫裡壁の漆喰剥離 墓地塔婆立て倒壊多数・お手洗い破損・大黒堂大扉破損・外灯照明破損・樹木倒木多数
92		1033	龍光寺	山門倒木による損傷、観音像全損、供養塔半壊
93		1034	蓮華寺	庫裡玄閑破損・倉庫破損・樹木倒木多数
94		1035	隆昌寺	本堂・庫裡・離れ・山門・妙見堂瓦破損・樹木倒木多数
95		1036	法華寺	本堂瓦破損・漆喰剥落・観音堂瓦破損
96		1037	忍徳寺	本堂瓦は音・妙見堂瓦破損・お堂瓦破損・雨戸戸袋破損・樹木枝折れ
97		1039	誠證寺	樹木倒木
98	山形県	1031	本隆寺	境内樹木が倒木
99		3006	古口妙法結社	参道が崩れ往来に支障をきたす

※その他寺院被害につきましては、現在調査中。当該支部長より報告があり次第、隨時お知らせ致します。