

台風24号 本宗寺院被害状況

H30.10.16 現在

| | 管区 | 寺院番号 | 寺院名 | 被害内容 |
|---|-------|------|-----|---|
| 1 | 千葉県南部 | 1022 | 妙覚寺 | 本堂屋根瓦数枚破損、祖師堂屋根銅板めくれ、縁起坂(勝浦市設置)倒壊 |
| 2 | | 1027 | 報国寺 | 参道坂道崖崩れ |
| 3 | | 1032 | 長遠寺 | 倒木により墓石倒壊 |
| 4 | | 1065 | 大栄寺 | 本堂戸破損(10枚)、倒木(冠木門前の杉)、参拝者用自転車置き場転倒、外灯破損 |
| 5 | | 1066 | 妙傳寺 | 本堂ガラス破損(1枚) |
| 6 | | 1139 | 妙達寺 | 山門倒壊、倒木(1本) |
| 7 | | 1150 | 清澄寺 | 摩尼殿の外壁一部欠損 |

※その他寺院被害につきましては、現在調査中。当該支部長より報告があり次第、随時お知らせ致します。