

令和元年台風15号 本宗寺院被害状況

◎追記部分は赤で表示しております

R1,10,25 現在

管区	寺院番号	寺院名	被害内容
東京都東部	1022	春慶寺	外看板破損
	1062	妙勝寺	墓地数件破損/倒木
	1068	海中寺	倒木
	1069	瀧泉寺	本堂屋根一部損壊/掲示板・フェンス・垣根損壊/倒木
	1071	長栄寺	本堂屋根・仁王門・境内トイレ一部損壊
	1072	妙蓮寺	稲荷外宮倒壊/墓地・フェンス一部倒壊
	1073	東要寺	本堂屋根一部損壊/庫裡屋根崩壊/墓石倒壊/倒木/本堂下に水が回る
東京都南部	1039	池上本門寺	墓石破損/倒木多数
神奈川県第2部	1001	妙本寺	墓石数カ所損傷/倒木/祖師堂裏の崖地滑り
	1002	常栄寺	堤灯立て倒壊/柿の木枝折れ
	1003	上行寺	本堂・稲荷堂屋根瓦一部剥離
	1006	妙法寺	倒木多数
	1007	安国論寺	境内藤棚倒壊/墓地裏土砂崩れ
	1008	本覺寺	庫裡屋根瓦一部落下/倒木
	1010	長勝寺	竹林等の倒木多数
	1012	啓運寺	本堂屋根瓦一部落下/庫裡雨樋全破損/樹木枝折れ多数
	1013	実相寺	樹木の枝折れ多数
	1014	光則寺	墓石1基倒壊
	1015	収玄寺	山門の柱上部屋根(銅葺き)落下/松の木枝折れあり
	1017	本成寺	屋根一部損壊
	1018	勸行寺	書院雨樋脱落/塔婆立て2ヶ所損壊
	1019	妙典寺	墓石数基損壊
	1021	本龍寺	本堂・庫裡・客殿雨漏り/塔婆立て5ヶ所破損/竿石1基倒壊/倒木若干
	1023	法源寺	稲荷堂屋根損壊/倒木
	1032	弥勒寺	木の枝折れあり
	1033	法善寺	門の山号額落下
	1035	妙善寺	赤門瓦数枚落下/会館のガラス割れ/墓誌・塔婆立て各2~3ヶ所倒れる
	1036	光妙寺	井戸の屋根損壊/倒木
	1038	法泉寺	雨漏り/木の枝折れあり
	1039	妙福寺	塔婆立て多数破損/塔木多数
	1040	本在寺	堤灯台倒れる
	1041	信隆寺	塀崩壊/墓石破損
	1043	常願寺	倒木
	1044	妙行寺	本堂雨漏り
	1045	妙傳寺	塔婆立て破損/倒木
	1046	蓮妙寺	本堂壁一部破損
	1048	浄心寺	本堂瓦40枚破損/物置破損
	1050	万部寺	倒木
	1052	大法寺	本堂・位牌堂雨漏り
	1054	妙元寺	本堂雨漏り/塔婆立て多数破損
	1055	妙常寺	本堂屋根曲がり・扉破損
	1057	龍本寺	渡り廊下全壊/本堂屋根瓦・木戸・天井板・床板・庭木戸損壊、畳20枚浸水/庫裡玄関屋根損壊 墓誌・塔婆立て15件以上破損/鳥居・手水舎損壊により撤去/防犯器具損壊多数/倒木
	1059	大明寺	倒木
	1062	静円寺	雨漏り/倒木

45	神奈川県第2部	1064	聖徳院	本堂瓦屋根被害/倒木	
46		1069	妙忍寺	給湯器の基板損傷/倒木	
47		1070	本住寺	倒木数本	
48		1072	法道寺	庫裡雨漏り/倉庫下敷全壊/倒木/停電(9月10日復旧)	
49		1074	法性寺	祖師堂の瓦一部損傷/山道一部崩落	
50		1076	本圓寺	塔婆立て損壊2件/倒木	
51		1079	大泉寺	本堂雨漏り/庫裡一部破損	
52		1080	圓徳寺	庫裡瓦一部破損/稲荷堂フェンス破損	
53		1081	実相寺	屋根瓦一部破損/倒木	
54		1082	延寿寺	石燈籠倒壊/倒木	
55		1083	大乘寺	道路境界フェンス倒壊	
56		1084	妙傳寺	竹林の枝折れあり	
57		1085	海源寺	墓石2基損壊/倒木多数	
58		1086	太子寺	本堂入口ガラス損壊/庫裡屋根一部損壊/墓石倒壊2件/倒木	
59		1087	薬王寺	看板倒壊/街灯破損/倒木数本	
60		2005	妙寿教会	倒木	
61		3008	妙栄結社	カーポート一部破損	
62		3022	立正結社	雨樋破損	
63		千葉県東部	1001	妙福寺	本堂・諸堂雨漏り/本堂入口の六角燈籠破損/配電盤故障
64			1002	蓮城寺	本堂鬼瓦片方・サッシ・窓ガラス破損/庫裡屋根瓦25枚飛散
65			1003	日本寺	本堂内陣側壁・西側屋根一部損壊、正面障子8枚破損/妙見宮正面扉損壊/鐘楼堂側面破損/電灯・標識損壊 倒木多数
66			1004	妙興寺	倒木多数/電灯線・電話線の断線
67			1005	東福寺	本堂屋根瓦、庫裡屋根瓦一部損壊/倒木多数
68			1006	徳成寺	本堂正面ガラス、瓦10枚、扇額破損/倒木
69			1007	妙光寺	妙見堂内腰板剥がれ、大棟及び鬼瓦両面大破/倒木多数
70			1010	本福寺	本堂ガラス2枚割れ、入口建具破損/倒木、枝折れ多数/長期停電
71			1011	妙観寺	瓦数枚破損
72			1012	光明寺	倒木/停電/断水
73			1013	妙蓮寺	本堂横ガラス2枚破損、浸水
74			1015	妙暹寺	カーポート屋根ビニールタン1棟破損/霊園電気ボックス破損/墓地前道路陥没/倒木
75			1016	妙光寺	石段手すり破損/庫裡離れ瓦一部破損、雨漏り/倒木数本
76	1019		法眼寺	停電(9日午後復旧)	
77	1020		妙立寺	釈迦堂屋根茅破損、御堂扉飛び室内畳・天井板破損	
78	1021		大立寺	本堂雨漏り/客殿瓦数枚破損/倒木	
79	1022		大乘寺	庫裡一部、階段手すり破損	
80	1023		安興寺	本堂正面ガラス戸2枚破損/本堂・庫裡屋根瓦数十枚剥離/山門塀掲示板横転/倒木数本	
81	1025		長栄寺	本堂銅葺屋根、庫裡屋根・漆喰壁、三十番神堂タン屋根一部損壊/倒木多数	
82	1026		実相寺	本堂屋根瓦2面一部損壊、サッシガラス戸8枚破損/庫裡タン屋根一部破損/山門被災	
83	1027		真浄寺	本堂屋根南面2ヶ所、北面1ヶ所破損/本堂内部・仏具・畳冠水/倒木多数	
84	1031		福現寺	本堂北側屋根瓦10枚位破損/倒木数本	
85	1032		清龍寺	倒木	
86	1033		東光寺	本堂雨漏り/湯沸かしボイラーカバー破損	
87	1037		大相寺	本堂外壁・瓦剥離/庫裡雨漏り	
88	1038		妙経寺	歴代廟墓石転倒/倉庫等付属建物破損/掲示板破損/倒木10本	
89	1039		妙法寺	庫裡東側タン屋根破損・雨漏り/集会所屋根瓦破損/給水ポンプ故障/倒木	
90	1040		蓮華寺	本堂屋根破損/倒木多数/長期停電	
91	1041		玉泉寺	庫裡タン屋根一部破損/倒木	
92	1042		正岳寺	本堂・客殿の瓦数枚めくれ	

93		1044	顕実寺	本堂一部雨水漏水/庫裡瓦屋根一部損壊/倒木数本
94		1045	能満寺	フェンス半倒壊/雨漏り/墓石倒壊/倒木多数
95		1046	妙蔵寺	倒木
96		1047	法光寺	倒木/停電/断水/電話不通
97		1048	妙行寺	樋・トタン屋根破損/倒木
98		1049	妙高寺	9日から15日午後まで停電
99		1051	法界寺	倒木
100		1052	妙福寺	庫裡屋根破損/倒木/停電/断水(9月18日復旧)
101		1054	円成寺	倒木
102		1056	賢徳寺	倒木
103		1057	妙正寺	倒木
104		1061	妙印寺	倒木
105		1062	顕妙寺	庫裡引戸破損/倒木多数/停電/断水/通信障害
106		1063	金蓮寺	本堂窓・戸・ガラス・仏具等破損/庫裡トタン屋根数枚飛散
107		1064	円充寺	本堂瓦破損/稲荷堂・外トイレ屋根剥離/物置倒壊/倒木数本/停電/断水(9月18日復旧)
108		1065	妙福寺	外トイレ目隠し屏破損/倒木
109		1068	本立寺	カーポート屋根破損/本堂5日間停電
110		1069	常福寺	本堂雨吹き込み/庫裡吹き込み雨漏り/客殿玄関雨漏り/カーポート屋根・風呂場のガラス・塔婆立て破損
111		1070	光福寺	雨漏り/客殿15畳天井張り替え/停電8日間
112		1071	妙朝寺	旧本堂トタン屋根1ヶ所・庫裡屋根瓦東西北側3ヶ所・墓石2ヶ所・庭木等破損
113		1072	妙福寺	屋外物入れ屋根・囲い破損
114		1073	妙典寺	本堂廊下天井板剥がれ、窓・戸・ガラス破損/三戸の墓地倒壊など
115		1075	長福寺	瓦ずれ・屋根破損/電気水道停止
116		1077	本行寺	本堂堂内浸水、窓ガラス破損/水屋脇の格子壁全壊/倒木多数/庭園池鯉全滅/9日から10日夜まで停電
117	千葉県東部	1078	法宣寺	本堂・七面堂の堂内廊下雨漏り/トタン数枚剥がれる
118		1080	妙隆寺	本堂瓦20枚程、庫裡瓦10枚程破損/倒木
119		1081	妙栄寺	倒木
120		1082	西谷寺	本堂雨漏り・雨樋破損/倒木多数
121		1083	本休寺	9日から16日まで停電/断水/下水マンホール破損
122		1085	宝蔵寺	本堂鐘板捲れ上がり/庫裡瓦3、4枚落下/街灯倒壊
123		1086	常圓寺	倒木
124		1088	法光寺	庫裡屋根瓦一部損壊
125		1090	本國寺	本堂建具7枚・畳・仏具、庫裡屋根瓦破損/倒木多数/停電
126		1091	來傳寺	坊草シート破損/倒木多数/停電
127		1093	正法寺	倒木多数/停電/断水
128		1095	本成寺	倒木数本
129		1096	円融寺	倒木数本
130		1097	正國寺	本堂・庫裡屋根瓦ずれ
131		1098	能念寺	本堂雨漏り・畳8枚濡れ/庫裡雨漏り浸水/先祖墓7、8基倒壊/倒木数本
132		1103	長徳寺	倒木多数
133		1104	蓮照寺	本堂雨漏り・半分浸水/会館雨漏り/墓数基倒壊/焼却炉屋根吹き飛び/倒木多数
134		1106	妙宣寺	本堂瓦屋根破損/倒木多数
135		1107	長光寺	建物・山門破損、袖板剥落2枚/倒木枝折れ多数
136		1109	妙国寺	倒木
137		1110	本光寺	倒木
138		1111	松林寺	本堂ガラス・雨戸・畳60枚全損/鬼瓦、回廊の欄干一部破損/墓地の屏全損
139		1112	長漸寺	本堂瓦数枚・サッシ5、6枚・ガラス3枚破損
140		1115	常福寺	本堂瓦剥がれ・ガラス割れ・障子、畳破損/庫裡屋根崩壊/倒木多数
141		1117	浄国寺	生垣倒壊/稲荷社祈願旗ポール数本折れ

142	千葉県東部	1118	宗勝寺	本堂雨漏り/客殿屋根瓦破損/倒木
143		1120	大法寺	庫裡屋根瓦一部損壊/手桶置き屋根倒壊/倒木数本/9日から12日昼まで停電
144		1121	浄蓮寺	雨漏り/フェンス倒壊/倒木
145		1122	弘経寺	本堂北側、東側、庫裡東側瓦屋根合計100枚程破損/塔婆立て数本倒れる
146		1123	朗生寺	庫裡屋根瓦、山門瓦落下/墓地入口扉屈曲
147		1125	妙宣寺	本堂横窓ガラス割れる/墓4基倒れる/門前看板倒れる/倒木
148		1126	妙福寺	瓦飛散5枚/墓石転倒3基/倒木/崖の崩落
149		1129	妙観寺	本堂屋根破損
150		1130	妙法寺	本堂屋根瓦数枚・棟破損、雨漏り、欄干全壊/塀多数箇所破損/フェンス全壊/墓地一部土砂崩れ/塔婆立て破損/倒木
151		1132	宝蔵寺	畳8枚浸水/掲示板倒壊/看板転倒
152		1134	常安寺	山門全損/稲荷堂ガラス1枚破損
153		1135	福相寺	本堂屋根3面破損、ガラス8組全損、仏具破損/鐘樓堂全損/倒木
154		1136	智弘院	本堂瓦50枚以上飛散/塀倒壊/雨漏り
155		1137	法光寺	本堂東西トタン屋根飛び骨組のみ、内部壊滅状態、正面ガラス割れ/庫裡客殿雨漏り/山門崩壊の恐れあり/倒木
156		3002	妙龍結社	本堂雨樋全損
157		千葉県西部	1002	如意輪寺
158	1004		妙樂寺	本堂瓦破損・水浸/山門一部崩壊
159	1012		法福寺	本堂ガラス破損・水浸/庫裡瓦破損・水浸
160	1013		長栄寺	本堂ガラス破損・水浸/倒木多数
161	1016		藻原寺	渡り廊下屋根2カ所破損/倒木多数
162	1017		妙弘寺	墓石・燈籠破損/倒木多数
163	1018		東光院	カーポート屋根破損
164	1019		實相寺	本堂雨水侵入
165	1023		妙蔵寺	庫裡屋根一部損壊
166	1026		圓頓寺	本堂瓦破損・雨水侵入/案内看板破損/倒木多数
167	1032		妙典寺	山門破損・柵一部崩壊
168	1044		長久寺	倒木多数
169	1045		本詮寺	本堂雨漏り/山門傾く
170	1046		長円寺	本堂雨漏り
171	1050		妙詮寺	本堂雨戸破損・雨漏り
172	1052		本従寺	本堂瓦30枚破損
173	1056		円頓寺	本堂瓦破損/庫裡雨漏り
174	1058		妙法寺	本堂雨漏り/庫裡雨漏り/山門一部損壊
175	1061		本養寺	本堂瓦破損/庫裡瓦破損
176	1062		法輪寺	庫裡瓦破損
177	1071		光福寺	倒木/掲示板破損
178	1072		真浄寺	本堂壁破損/墓石2基破損
179	1076		光徳寺	本堂建具破損・浸水/庫裡屋根破損・雨漏り/資材置き場屋根・カーポート屋根全損/倒木多数/電線切断
180	1077		正蓮寺	本堂ガラス破損・浸水・雨漏り/庫裡瓦破損・雨漏り/客殿・台所床上浸水
181	1078		永久寺	本堂ガラス破損・浸水/山門倒壊/看板倒壊
182	1079		行福寺	本堂瓦破損/避雷針倒壊/倒木多数
183	1081		圓頓寺	本堂屋根半壊・サッシ破損/庫裡瓦破損
184	1082		妙長寺	本堂雨漏り/石塔倒壊
185	1083		妙栄寺	本堂扉全損・畳・仏具水濡れ/庫裡瓦・ガラス破損
186	1084		長妙寺	本堂瓦・サッシ・仏具破損・雨漏り/客殿瓦破損/鐘樓堂瓦破損/フェンス倒壊
187	1088		法光寺	本堂屋根破損/庫裡屋根・渡り廊下一部破損/番神堂・鬼子母神堂屋根破損
188	1089		本念寺	庫裡一部損壊/ガレージ半壊/倒木多数
189	1090		円成寺	本堂瓦破損
190	1094		妙蔵寺	庫裡瓦破損/墓石数基破損/倒木

191	千葉県西部	1095	徳壽寺	本堂雨樋破損/庫裡瓦破損/倒木	
192		1096	光明寺	本堂瓦破損/庫裡雨漏り/七面堂瓦破損・雨漏り/墓石数十基破損/倒木	
193		1098	感応寺	本堂瓦・ガラス破損	
194		1099	妙長寺	本堂瓦破損	
195		1101	安楽寺	墓石破損/倒木	
196		1102	妙常寺	崖崩れ・墓石数基土をかぶる	
197		1103	妙長寺	本堂ガラス、仏具、瓦破損・浸水/旧書院ガラス破損・浸水/墓石破損/倒木	
198		1104	長遠寺	倒木	
199		1106	蓮久寺	本堂瓦破損・壁一部欠落/七面堂ガラス破損	
200		1107	妙浄寺	本堂瓦、ガラス、一部壁破損/庫裡屋根破損/山門屋根一部損壊	
201		1109	妙弘寺	本堂屋根、壁一部損壊/庫裡屋根損壊・雨漏り/渡り廊下破損/山門一部損壊/墓石破損	
202		1110	妙性寺	本堂瓦飛散・雨漏り	
203		1111	本田寺	本堂瓦飛散	
204		1112	成就寺	本堂浸水/庫裡瓦飛散/客殿瓦破損/墓石数十基破損/倉庫ガラス破損/倒木	
205		3001	法泉結社	塀崩壊	
206		千葉県南部	1005	巧光寺	瓦1枚破損/墓地フェンス破損
207			1006	津慶寺	瓦十数枚破損/倒木2本/崖崩れ(軽微)/墓誌及び塔婆立て10カ所程度倒壊/釈迦堂・祖師堂雨漏り/倉庫ドア損壊
208			1009	妙海寺	駐車場看板破損/門扉破損/墓誌5件倒壊/墓碑3件倒壊/塔婆立て6件倒壊/庫裡(離れ)雨漏り
209			1010	長慶寺	本堂瓦20枚破損/倒木
210			1012	妙蔵寺	ガラス破損/山号額落下/倒木
211	1015		本善寺	瓦多数破損/雨漏り/倒木	
212	1016		恵日寺	庫裡屋根瓦50枚破損/ガラス破損/水浸し	
213	1019		吉祥寺	掲示板破損	
214	1020		法蓮寺	本堂ガラス破損/客殿ガラス破損/雨樋破損/瓦破損/電線断線	
215	1021		本壽寺	本堂瓦破損	
216	1022		妙覚寺	水屋崩壊/瓦数枚破損/客殿降り棟一部破損	
217	1024		釈迦本寺	本堂瓦数枚破損/墓地燈籠倒壊	
218	1025		大聖寺	崖崩れ	
219	1026		久成寺	本堂壁・瓦約150枚破損/雨漏り	
220	1032		長遠寺	本堂瓦数枚破損	
221	1033		龍蔵寺	瓦数枚破損/扉破損	
222	1037		常泉寺	本堂への吹き込み・畳濡れ	
223	1038		長勝寺	瓦数枚破損/倒木	
224	1039		妙昌寺	瓦8枚破損/庫裡雨漏り	
225	1040		長福寺	倒木	
226	1047		妙満寺	本堂瓦20～30枚破損	
227	1048		大栄寺	本堂銅板2カ所破損	
228	1052		妙昌寺	本堂・庫裡瓦40～50枚破損	
229	1054		光明寺	離れの日差し屋根破損/仁王門瓦数枚破損	
230	1056		顕妙寺	本堂瓦数枚破損	
231	1059		大宝寺	庫裡トタン2枚破損	
232	1060		妙経寺	木の枝が折れた程度	
233	1061		円通寺	雨の吹き込み/倒木	
234	1062		法善寺	浄行堂吹き飛ぶ	
235	1063		本寿院	庫裡屋根一部破損/本堂鬼瓦1枚落下	
236	1064		滝見寺	入り口の門柱倒壊/倒木	
237	1065		大栄寺	観音像(石像)・物置倒壊/樹木5～6本、袖垣10本倒壊/物置倒壊	
238	1066		妙傳寺	本堂ガラス1枚破損	
239	1073	妙昌寺	倒木		

240	千葉県南部	1074	本善寺	稲荷尊の小祠(お宮型)コンクリートブロック台座ごと転倒
241		1075	妙隆寺	一部壁剥離/倒木
242		1076	真浄寺	一部壁剥離/倒木
243		1080	妙泉寺	本堂、庫裡、仁王門、鐘楼堂瓦破損
244		1085	正福寺	塀倒壊
245		1089	調顕寺	倒木
246		1090	妙光寺	本堂瓦破損/庫裡瓦破損/ベツト火葬小屋倒壊
247		1095	大円院	本堂トタン破損
248		1099	圓蔵寺	トタン塀倒壊
249		1100	乗泉寺	本堂鬼瓦落下、雨漏り/庫裡トタン一部損壊・雨漏り/倒木
250		1107	常德寺	水場屋根破損/参道倒木により車両通行不可
251		1108	妙長寺	本堂トタン屋根破損
252		1111	正安寺	フェンス倒壊/倒木
253		1114	浄圓寺	トタン屋根数枚飛散
254		1116	妙巖寺	七面堂ガラス破損/倒木
255		1117	上行寺	トタン屋根数枚飛散
256		1121	法性寺	本堂瓦破損/ベランダのトタン屋根破損/墓碑・塔婆立て倒壊/倒木
257		1122	妙台寺	屋根瓦・雨樋・墓碑・塔婆立て破損/倒木
258		1123	本蓮寺	本堂銅板破損/稲荷尊の覆い屋根破損/墓碑・塔婆立て倒壊/外灯破損
259		1124	法蓮寺	本堂鬼瓦破損・雨漏り/鬼子母神堂雨樋破損/山門瓦破損/屋外掲示板の屋根破損/墓碑・塔婆立て倒壊
260		1125	栄洗寺	本堂雨樋2か所破損/墓碑・塔婆立て倒壊
261		1127	蓮幸寺	本堂瓦破損/庫裡屋根破損/墓碑倒壊/外灯破損
262		1128	妙福寺	本堂・祖師堂屋根破損・雨漏り/庫裡・客殿瓦破損、屋根裏浸水/水屋全壊/墓碑10件倒壊
263		1129	法華寺	屋根瓦破損/墓碑・塔婆立て倒壊/倒木
264		1130	全昌寺	本堂ガラス3枚・雨樋・雨戸・フェンス破損・水浸し/墓碑・塔婆立て倒壊/倒木
265		1131	釈迦寺	本堂・庫裡瓦数枚破損/本堂雨漏り・天井一部破損/倒木
266		1132	妙蓮寺	廊下の戸破損
267		1133	妙典寺	庫裡、山門瓦破損/忠霊塔・墓碑数基倒壊
268		1134	妙顕寺	庫裡、山門瓦破損/墓碑・塔婆立て倒壊
269		1136	大行寺	本堂・庫裡の瓦、戸破損/山号額落下/七面堂屋根破損/ブロック塀一部倒壊/物置倒壊/墓碑・塔婆立て倒壊
270		1139	妙達寺	本堂正面サッシ破損・雨風吹込み
271		1141	正文寺	本堂半壊、トタン屋根飛散による墓地被害、位牌堂の瓦破損、雨漏り、正面ガラス戸破損/畳・仏具等被害 客殿瓦・ガラス戸破損/仁王門の屋根一部破損
272		1142	蓮重寺	倒木
273		1143	顕本寺	本堂・番神堂・庫裡の瓦数枚、雨樋、バルコニー破損
274		1144	日蓮寺	本堂屋根破損/庫裡壁一部剥離/倒木
275		1145	誕生寺	総門案内板倒壊/誕生堂の瓦数枚破損/柱亀裂/太田稲荷堂の壁・床・戸・窓破損/本堂額落下 布教殿堂・客殿・渡り廊下・鐘楼堂瓦数十枚以上破損
276	1146	妙蓮寺	客殿屋根一部破損	
277	1147	日蓮寺	歴代廟の柵損壊/倒木	
278	1148	高生寺	本堂瓦約40枚破損/倒木	
279	1149	日澄寺	本堂瓦約100枚以上破損・雨漏り・吹き込み/歴代廟塔婆立て倒壊/墓地被害/倒木	
280	1150	清澄寺	祠・社破損/倒木多数	
281	1151	多聞寺	瓦数枚破損	
282	1152	鏡忍寺	総門・仁王門・諸堂・庫裡の瓦100枚以上破損/倒木	
283	1153	掛松寺	瓦数枚破損/倒木	
284	1154	長泉寺	山門傾斜	
285	1155	正法寺	瓦数枚破損/倒木	
286	1156	妙満寺	鬼瓦落下、瓦数枚破損	

287	千葉県南部	1157	蓮行寺	瓦30枚破損
288		1158	妙昌寺	庫裡瓦数枚破損、天井・壁破損/倒木
289		1159	釋迦寺	本堂瓦破損・雨漏り・バルコニー破損
290		2001	法護胤教会	雨の吹き込み
291		3004	妙法結社	本堂瓦数枚、雨樋破損、水浸し
292	千葉県北部	1007	金城寺	客殿破損(倒木)
293	静岡県東部	1036	龍源寺	倒木2本
294		1055	本道寺	墓地の土砂崩れ・墓一基破損
295		1070	佛現寺	本堂屋根銅板まくれ飛散一部欠損・雨漏り/庫裡屋根まくれ/倒木
296		1071	佛光寺	仏具等破損/土砂崩れ
297		1074	妙法寺	本堂瓦数枚落下/庫裡雨漏り・ガラス戸、2階ベランダ破損・屋根落下/倒木3本
298		1075	廣宣寺	本堂瓦まくれ、鬼瓦一部、雨樋、雨除け破損
299		1076	蓮正寺	本堂正面大引き戸ガラス破損/庫裡モルタル外壁一部欠損
300		1078	朝光寺	位牌堂屋根破損・浸水・一部天井剥落/山門瓦一部破損/倒木多数/墓地水道一部破損
301		1079	慈眼寺	本堂雨漏り
302		1080	蓮慶寺	庫裡地下浸水
303		1084	富西寺	倒木3本
304		1085	長延寺	倒木3ヶ所
305		3004	稻生沢結社	堂宇屋根破損/鳥居転倒破損

※その他被害につきましては、当該対策支部長より報告があり次第、随時お知らせ致します。