

令和元年台風15号 本宗寺院被害状況

R1.10.9 現在

	管区	寺院番号	寺院名	被害内容
1	東京都東部	1070	長久寺	諸堂一部損壊/墓石破損
2		1072	妙蓮寺	諸堂損壊/歴代廟・フェンス倒壊
3		1073	東要寺	本堂・庫裡損壊 ※避難中
4	東京都南部	1039	池上本門寺	墓石破損/倒木多数
5	神奈川県第2部	1001	妙本寺	募石数力所損傷/倒木/祖師堂裏の崖地滑り
6		1002	常栄寺	堤灯立て倒壊/柿の木枝折れ
7		1003	上行寺	本堂・稲荷堂屋根瓦一部剥離
8		1006	妙法寺	倒木多数
9		1007	安国論寺	境内藤棚倒壊/墓地裏土砂崩れ
10		1008	本覺寺	庫裡屋根瓦一部落下/倒木
11		1010	長勝寺	竹林等の倒木多数
12		1012	啓運寺	本堂屋根瓦一部落下/庫裡雨樋全破損/樹木枝折れ多数
13		1013	実相寺	樹木の枝折れ多数
14		1014	光則寺	墓石1基倒壊
15		1015	収玄寺	山門の柱上部屋根(銅葺き)落下/松の木枝折れあり
16		1017	本成寺	屋根一部損壊
17		1018	勸行寺	書院雨樋脱落/塔婆立て2ヶ所損壊
18		1019	妙典寺	墓石数基損壊
19		1021	本龍寺	本堂・庫裡・客殿雨漏り/塔婆立て5ヶ所破損/竿石1基倒壊/倒木若干
20		1023	法源寺	稲荷堂屋根損壊/倒木
21		1032	弥勒寺	木の枝折れあり
22		1033	法善寺	門の山号額落下
23		1035	妙善寺	赤門瓦数枚落下/会館のガラス割れ/墓誌・塔婆立て各2~3ヶ所倒れる
24		1036	光妙寺	井戸の屋根損壊/倒木
25		1038	法泉寺	雨漏り/木の枝折れあり
26		1039	妙福寺	塔婆立て多数破損/塔木多数
27		1040	本在寺	堤灯台倒れる
28		1041	信隆寺	塀崩壊/墓石破損
29		1043	常願寺	倒木
30		1044	妙行寺	本堂雨漏り
31		1045	妙傳寺	塔婆立て破損/倒木
32		1046	蓮妙寺	本堂壁一部破損
33		1048	浄心寺	本堂瓦40枚破損/物置破損
34		1050	万部寺	倒木
35		1052	大法寺	本堂・位牌堂雨漏り
36		1054	妙元寺	本堂雨漏り/塔婆立て多数破損
37		1055	妙常寺	本堂屋根曲がり・扉破損
38	1057	龍本寺	渡り廊下全壊/本堂屋根瓦・木戸・天井板・床板・庭木戸損壊、畳20枚浸水/庫裡玄関屋根損壊 墓誌・塔婆立て15件以上破損/鳥居・手水舎損壊により撤去/防犯器具損壊多数/倒木	
39	1059	大明寺	倒木	
40	1062	静円寺	雨漏り/倒木	
41	1064	聖徳院	本堂瓦屋根被害/倒木	
42	1069	妙忍寺	給湯器の基板損傷/倒木	
43	1070	本住寺	倒木数本	
44	1072	法道寺	庫裡雨漏り/倉庫下敷全壊/倒木/停電(9月10日復旧)	
45	1074	法性寺	祖師堂の瓦一部損傷/山道一部崩落	

46	神奈川県第2部	1076	本圓寺	塔婆立て損壊2件/倒木	
47		1079	大泉寺	本堂雨漏り/庫裡一部破損	
48		1080	圓徳寺	庫裡瓦一部破損/稲荷堂フェンス破損	
49		1081	実相寺	屋根瓦一部破損/倒木	
50		1082	延寿寺	石燈籠倒壊/倒木	
51		1083	大乘寺	道路境界フェンス倒壊	
52		1084	妙傳寺	竹林の枝折れあり	
53		1085	海源寺	墓石2基損壊/倒木多数	
54		1086	太子寺	本堂入口ガラス損壊/庫裡屋根一部損壊/墓石倒壊2件/倒木	
55		1087	葉王寺	看板倒壊/街灯破損/倒木数本	
56		2005	妙寿教会	倒木	
57		3008	妙栄結社	カーポート一部破損	
58		3022	立正結社	雨樋破損	
59		千葉県東部	1001	妙福寺	本堂・諸堂雨漏り/本堂入口の六角燈籠破損/配電盤故障
60			1002	蓮城寺	本堂鬼瓦片方・サッシ・窓ガラス破損/庫裡屋根瓦25枚飛散
61			1003	日本寺	本堂内陣側壁・西側屋根一部損壊、正面障子8枚破損/妙見宮正面扉損壊/鐘楼堂側面破損/電灯・標識損壊 倒木多数
62			1004	妙興寺	倒木多数/電灯線・電話線の断線
63			1005	東福寺	本堂屋根瓦、庫裡屋根瓦一部損壊/倒木多数
64	1006		徳成寺	本堂正面ガラス、瓦10枚、扇額破損/倒木	
65	1007		妙光寺	妙見堂内腰板剥がれ、大棟及び鬼瓦両面大破/倒木多数	
66	1010		本福寺	本堂ガラス2枚割れ、入口建具破損/倒木、枝折れ多数/長期停電	
67	1011		妙観寺	瓦数枚破損	
68	1012		光明寺	倒木/停電/断水	
69	1013		妙蓮寺	本堂横ガラス2枚破損、浸水	
70	1015		妙運寺	カーポート屋根ビニールタン1棟破損/霊園電気ボックス破損/墓地前道路陥没/倒木	
71	1016		妙光寺	石段手すり破損/庫裡離れ瓦一部破損、雨漏り/倒木数本	
72	1019		法眼寺	停電(9日午後復旧)	
73	1020		妙立寺	釈迦堂屋根茅破損、御堂扉飛び室内畳・天井板破損	
74	1021		大立寺	本堂雨漏り/客殿瓦数枚破損/倒木	
75	1022		大乘寺	庫裡一部、階段手すり破損	
76	1023		安興寺	本堂正面ガラス戸2枚破損/本堂・庫裡屋根瓦数十枚剥離/山門扉掲示板横転/倒木数本	
77	1025		長栄寺	本堂銅葺屋根、庫裡屋根・漆喰壁、三十番神堂タン屋根一部損壊/倒木多数	
78	1026		実相寺	本堂屋根瓦2面一部損壊、サッシガラス戸8枚破損/庫裡タン屋根一部破損/山門被災	
79	1027		真浄寺	本堂屋根南面2ヶ所、北面1ヶ所破損/本堂内部・仏具・畳冠水/倒木多数	
80	1031		福現寺	本堂北側屋根瓦10枚位破損/倒木数本	
81	1032		清龍寺	倒木	
82	1033		東光寺	本堂雨漏り/湯沸かしボイラーカバー破損	
83	1037		大相寺	本堂外壁・瓦剥離/庫裡雨漏り	
84	1038		妙経寺	歴代廟墓石転倒/倉庫等付属建物破損/掲示板破損/倒木10本	
85	1039		妙法寺	庫裡東側タン屋根破損・雨漏り/集会所屋根瓦破損/給水ポンプ故障/倒木	
86	1040		蓮華寺	本堂屋根破損/倒木多数/長期停電	
87	1041		玉泉寺	庫裡タン屋根一部破損/倒木	
88	1042		正岳寺	本堂・客殿の瓦数枚めくれ	
89	1044		顕実寺	本堂一部雨水漏水/庫裡瓦屋根一部損壊/倒木数本	
90	1045		能満寺	フェンス半倒壊/雨漏り/墓石倒壊/倒木多数	
91	1046		妙蔵寺	倒木	
92	1047		法光寺	倒木/停電/断水/電話不通	
93	1048		妙行寺	樋・タン屋根破損/倒木	
94	1049		妙高寺	9日から15日午後まで停電	

95	千葉県東部	1051	法界寺	倒木
96		1052	妙福寺	庫裡屋根破損/倒木/停電/断水(9月18日復旧)
97		1054	円成寺	倒木
98		1056	賢徳寺	倒木
99		1057	妙正寺	倒木
100		1061	妙印寺	倒木
101		1062	顕妙寺	庫裡引戸破損/倒木多数/停電/断水/通信障害
102		1063	金蓮寺	本堂窓・戸・ガラス・仏具等破損/庫裡トタン屋根数枚飛散
103		1064	円充寺	本堂瓦破損/稲荷堂・外トイレ屋根剥離/物置倒壊/倒木数本/停電/断水(9月18日復旧)
104		1065	妙福寺	外トイレ目隠し屏破損/倒木
105		1068	本立寺	カーポート屋根破損/本堂5日間停電
106		1069	常福寺	本堂雨吹き込み/庫裡吹き込み雨漏り/客殿玄関雨漏り/カーポート屋根・風呂場のガラス・塔婆立て破損
107		1070	光福寺	雨漏り/客殿15畳天井張り替え/停電8日間
108		1071	妙朝寺	旧本堂トタン屋根1ヶ所・庫裡屋根瓦東西北側3ヶ所・墓石2ヶ所・庭木等破損
109		1072	妙福寺	屋外物入れ屋根・囲い破損
110		1073	妙典寺	本堂廊下天井板剥がれ、窓・戸・ガラス破損/三戸の墓地倒壊など
111		1075	長福寺	瓦ずれ・屋根破損/電気水道停止
112		1077	本行寺	本堂堂内浸水、窓ガラス破損/水屋脇の格子壁全壊/倒木多数/庭園池鯉全滅/9日から10日夜まで停電
113		1078	法宣寺	本堂・七面堂の堂内廊下雨漏り/トタン数枚剥がれる
114		1080	妙隆寺	本堂瓦20枚程、庫裡瓦10枚程破損/倒木
115		1081	妙栄寺	倒木
116		1082	西谷寺	本堂雨漏り・雨樋破損/倒木多数
117		1083	本休寺	9日から16日まで停電/断水/下水マンホール破損
118		1085	宝蔵寺	本堂鐘板捲れ上がり/庫裡瓦3、4枚落下/街灯倒壊
119		1086	常圓寺	倒木
120		1088	法光寺	庫裡屋根瓦一部損壊
121	1090	本國寺	本堂建具7枚・畳・仏具、庫裡屋根瓦破損/倒木多数/停電	
122	1091	來傳寺	坊草シート破損/倒木多数/停電	
123	1093	正法寺	倒木多数/停電/断水	
124	1095	本成寺	倒木数本	
125	1096	円融寺	倒木数本	
126	1097	正國寺	本堂・庫裡屋根瓦ずれ	
127	1098	能念寺	本堂雨漏り・畳8枚濡れ/庫裡雨漏り浸水/先祖墓7、8基倒壊/倒木数本	
128	1103	長徳寺	倒木多数	
129	1104	蓮照寺	本堂雨漏り・半分浸水/会館雨漏り/墓数基倒壊/焼却炉屋根吹き飛び/倒木多数	
130	1106	妙宣寺	本堂瓦屋根破損/倒木多数	
131	1107	長光寺	建物・山門破損、袖板剥落2枚/倒木枝折れ多数	
132	1109	妙国寺	倒木	
133	1110	本光寺	倒木	
134	1111	松林寺	本堂ガラス・雨戸・畳60枚全損/鬼瓦、回廊の欄干一部破損/墓地の屏全損	
135	1112	長漸寺	本堂瓦数枚・サッシ5、6枚・ガラス3枚破損	
136	1115	常福寺	本堂瓦剥がれ・ガラス割れ・障子、畳破損/庫裡屋根崩壊/倒木多数	
137	1117	浄国寺	生垣倒壊/稲荷社祈願旗ポール数本折れ	
138	1118	宗勝寺	本堂雨漏り/客殿屋根瓦破損/倒木	
139	1120	大法寺	庫裡屋根瓦一部損壊/手桶置き屋根倒壊/倒木数本/9日から12日昼まで停電	
140	1121	浄蓮寺	雨漏り/フェンス倒壊/倒木	
141	1122	弘経寺	本堂北側、東側、庫裡東側瓦屋根合計100枚程破損/塔婆立て数本倒れる	
142	1123	朗生寺	庫裡屋根瓦、山門瓦落下/墓地入口扉屈曲	
143	1125	妙宣寺	本堂横窓ガラス割れる/墓4基倒れる/門前看板倒れる/倒木	
144	1126	妙福寺	瓦飛散5枚/墓石転倒3基/倒木/崖の崩落	

145	千葉県東部	1129	妙観寺	本堂屋根破損
146		1130	妙法寺	本堂屋根瓦数枚・棟破損、雨漏り、欄干全壊/塀多数箇所破損/フェンス全壊/墓地一部土砂崩れ/塔婆立て破損/倒木
147		1132	宝蔵寺	畳8枚浸水/掲示板倒壊/看板転倒
148		1134	常安寺	山門全損/稲荷堂ガラス1枚破損
149		1135	福相寺	本堂屋根3面破損、ガラス8組全損、仏具破損/鐘楼堂全損/倒木
150		1136	智弘院	本堂瓦50枚以上飛散/塀倒壊/雨漏り
151		1137	法光寺	本堂東西トタン屋根飛び骨組のみ、内部壊滅状態、正面ガラス割れ/庫裡客殿雨漏り/山門崩壊の恐れあり/倒木
152		3002	妙龍結社	本堂雨樋全損
153		千葉県西部	1002	如意輪寺
154	1004		妙樂寺	本堂瓦破損・水浸/山門一部崩壊
155	1012		法福寺	本堂ガラス破損・水浸/庫裡瓦破損・水浸
156	1013		長栄寺	本堂ガラス破損・水浸/倒木多数
157	1016		藻原寺	渡り廊下屋根2カ所破損/倒木多数
158	1017		妙弘寺	墓石・燈籠破損/倒木多数
159	1018		東光院	カーポート屋根破損
160	1019		實相寺	本堂雨水侵入
161	1023		妙蔵寺	庫裡屋根一部損壊
162	1026		圓頓寺	本堂瓦破損・雨水侵入/案内看板破損/倒木多数
163	1032		妙典寺	山門破損・柵一部崩壊
164	1044		長久寺	倒木多数
165	1045		本詮寺	本堂雨漏り/山門傾く
166	1046		長円寺	本堂雨漏り
167	1050		妙詮寺	本堂雨戸破損・雨漏り
168	1052		本従寺	本堂瓦30枚破損
169	1056		円頓寺	本堂瓦破損/庫裡雨漏り
170	1058		妙法寺	本堂雨漏り/庫裡雨漏り/山門一部損壊
171	1061		本養寺	本堂瓦破損/庫裡瓦破損
172	1062		法輪寺	庫裡瓦破損
173	1071		光福寺	倒木/掲示板破損
174	1072		真浄寺	本堂壁破損/墓石2基破損
175	1076		光徳寺	本堂建具破損・浸水/庫裡屋根破損・雨漏り/資材置き場屋根・カーポート屋根全損/倒木多数/電線切断
176	1077		正蓮寺	本堂ガラス破損・浸水・雨漏り/庫裡瓦破損・雨漏り/客殿・台所床上浸水
177	1078		永久寺	本堂ガラス破損・浸水/山門倒壊/看板倒壊
178	1079		行福寺	本堂瓦破損/避雷針倒壊/倒木多数
179	1081		圓頓寺	本堂屋根半壊・サッシ破損/庫裡瓦破損
180	1082		妙長寺	本堂雨漏り/石塔倒壊
181	1083		妙栄寺	本堂扉全損・畳・仏具水濡れ/庫裡瓦・ガラス破損
182	1084		長妙寺	本堂瓦・サッシ・仏具破損・雨漏り/客殿瓦破損/鐘楼堂瓦破損/フェンス倒壊
183	1088		法光寺	本堂屋根破損/庫裡屋根・渡り廊下一部破損/番神堂・鬼子母神堂屋根破損
184	1089		本念寺	庫裡一部損壊/ガレージ半壊/倒木多数
185	1090		円成寺	本堂瓦破損
186	1094		妙蔵寺	庫裡瓦破損/墓石数基破損/倒木
187	1095		徳壽寺	本堂雨樋破損/庫裡瓦破損/倒木
188	1096		光明寺	本堂瓦破損/庫裡雨漏り/七面堂瓦破損・雨漏り/墓石数十基破損/倒木
189	1098		感応寺	本堂瓦・ガラス破損
190	1099		妙長寺	本堂瓦破損
191	1101		安楽寺	墓石破損/倒木
192	1102		妙常寺	崖崩れ・墓石数基土をかぶる
193	1103		妙長寺	本堂ガラス、仏具、瓦破損・浸水/旧書院ガラス破損・浸水/墓石破損/倒木

194	千葉県西部	1104	長遠寺	倒木
195		1106	蓮久寺	本堂瓦破損・壁一部欠落/七面堂ガラス破損
196		1107	妙浄寺	本堂瓦、ガラス、一部壁破損/庫裡屋根破損/山門屋根一部損壊
197		1109	妙弘寺	本堂屋根、壁一部損壊/庫裡屋根損壊・雨漏り/渡り廊下破損/山門一部損壊/墓石破損
198		1110	妙性寺	本堂瓦飛散・雨漏り
199		1111	本田寺	本堂瓦飛散
200		1112	成就寺	本堂浸水/庫裡瓦飛散/客殿瓦破損/墓石数十基破損/倉庫ガラス破損/倒木
201		3001	法泉結社	塀崩壊
202	千葉県南部	1005	巧光寺	瓦1枚破損/墓地フェンス破損
203		1006	津慶寺	瓦十数枚破損/倒木2本/崖崩れ(軽微)/墓誌及び塔婆立て10カ所程度倒壊/釈迦堂・祖師堂雨漏り/倉庫ドア損壊
204		1009	妙海寺	駐車場看板破損/門扉破損/墓誌5件倒壊/墓碑3件倒壊/塔婆立て6件倒壊/庫裡(離れ)雨漏り
205		1010	長慶寺	本堂瓦20枚破損/倒木
206		1012	妙蔵寺	ガラス破損/山号額落下/倒木
207		1015	本善寺	瓦多数破損/雨漏り/倒木
208		1016	恵日寺	庫裡屋根瓦50枚破損/ガラス破損/水浸し
209		1019	吉祥寺	掲示板破損
210		1020	法蓮寺	本堂ガラス破損/客殿ガラス破損/雨樋破損/瓦破損/電線断線
211		1021	本壽寺	本堂瓦破損
212		1022	妙覚寺	水屋崩壊/瓦数枚破損/客殿降り棟一部破損
213		1024	釈迦本寺	本堂瓦数枚破損/墓地燈籠倒壊
214		1025	大聖寺	崖崩れ
215		1026	久成寺	本堂壁・瓦約150枚破損/雨漏り
216		1032	長遠寺	本堂瓦数枚破損
217		1033	龍蔵寺	瓦数枚破損/扉破損
218		1037	常泉寺	本堂への吹き込み・畳濡れ
219		1038	長勝寺	瓦数枚破損/倒木
220		1039	妙昌寺	瓦8枚破損/庫裡雨漏り
221		1040	長福寺	倒木
222		1047	妙満寺	本堂瓦20～30枚破損
223		1048	大栄寺	本堂銅板2カ所破損
224		1052	妙昌寺	本堂・庫裡瓦40～50枚破損
225		1054	光明寺	離れの日差し屋根破損/仁王門瓦数枚破損
226		1056	顕妙寺	本堂瓦数枚破損
227		1059	大宝寺	庫裡トタン2枚破損
228		1060	妙経寺	木の枝が折れた程度
229		1061	円通寺	雨の吹き込み/倒木
230		1062	法善寺	浄行堂吹き飛ぶ
231		1063	本寿院	庫裡屋根一部破損/本堂鬼瓦1枚落下
232		1064	滝見寺	入り口の門柱倒壊/倒木
233		1065	大栄寺	観音像(石像)・物置倒壊/樹木5～6本、袖垣10本倒壊/物置倒壊
234		1066	妙傳寺	本堂ガラス1枚破損
235		1073	妙昌寺	倒木
236	1074	本善寺	稲荷尊の小祠(お宮型)コンクリートブロック台座ごと転倒	
237	1075	妙隆寺	一部壁剥離/倒木	
238	1076	真浄寺	一部壁剥離/倒木	
239	1080	妙泉寺	本堂、庫裡、仁王門、鐘樓堂瓦破損	
240	1085	正福寺	塀倒壊	
241	1089	調頭寺	倒木	

242	千葉県南部	1090	妙光寺	本堂瓦破損/庫裡瓦破損/ペット火葬小屋倒壊
243		1095	大円院	本堂トタン破損
244		1099	圓蔵寺	トタン塀倒壊
245		1100	乗泉寺	本堂鬼瓦落下、雨漏り/庫裡トタン一部損壊・雨漏り/倒木
246		1107	常德寺	水場屋根破損/参道倒木により車両通行不可
247		1108	妙長寺	本堂トタン屋根破損
248		1111	正安寺	フェンス倒壊/倒木
249		1114	浄圓寺	トタン屋根数枚飛散
250		1116	妙巖寺	七面堂ガラス破損/倒木
251		1117	上行寺	トタン屋根数枚飛散
252		1121	法性寺	本堂瓦破損/ペランダのトタン屋根破損/墓碑・塔婆立て倒壊/倒木
253		1122	妙台寺	屋根瓦・雨樋・墓碑・塔婆立て破損/倒木
254		1123	本蓮寺	本堂銅板破損/稲荷尊の覆い屋根破損/墓碑・塔婆立て倒壊/外灯破損
255		1124	法蓮寺	本堂鬼瓦破損・雨漏り/鬼子母神堂雨樋破損/山門瓦破損/屋外掲示板の屋根破損/墓碑・塔婆立て倒壊
256		1125	栄洗寺	本堂雨樋2か所破損/墓碑・塔婆立て倒壊
257		1127	蓮幸寺	本堂瓦破損/庫裡屋根破損/墓碑倒壊/外灯破損
258		1128	妙福寺	本堂・祖師堂屋根破損・雨漏り/庫裡・客殿瓦破損、屋根裏浸水/水屋全壊/墓碑10件倒壊
259		1129	法華寺	屋根瓦破損/墓碑・塔婆立て倒壊/倒木
260		1130	全昌寺	本堂ガラス3枚・雨樋・雨戸・フェンス破損・水浸し/墓碑・塔婆立て倒壊/倒木
261		1131	釈迦寺	本堂・庫裡瓦数百枚破損/本堂雨漏り・天井一部破損/倒木
262		1132	妙蓮寺	廊下の戸破損
263		1133	妙典寺	庫裡、山門瓦破損/忠霊塔・墓碑数基倒壊
264		1134	妙顯寺	庫裡、山門瓦破損/墓碑・塔婆立て倒壊
265		1136	大行寺	本堂・庫裡の瓦、戸破損/山号額落下/七面堂屋根破損/ブロック塀一部倒壊/物置倒壊/墓碑・塔婆立て倒壊
266		1139	妙達寺	本堂正面サッシ破損・雨風吹込み
267		1141	正文寺	本堂半壊、トタン屋根飛散による墓地被害、位牌堂の瓦破損、雨漏り、正面ガラス戸破損/畳・仏具等被害 客殿瓦・ガラス戸破損/仁王門の屋根一部破損
268		1142	蓮重寺	倒木
269		1143	顕本寺	本堂・番神堂・庫裡の瓦数枚、雨樋、バルコニー破損
270		1144	日運寺	本堂屋根破損/庫裡壁一部剥離/倒木
271		1145	誕生寺	総門案内板倒壊/誕生堂の瓦数枚破損/柱亀裂/太田稲荷堂の壁・床・戸・窓破損/本堂額落下 布教殿堂・客殿・渡り廊下・鐘楼堂瓦数十枚以上破損
272		1146	妙蓮寺	客殿屋根一部破損
273		1147	日蓮寺	歴代廟の柵損壊/倒木
274		1148	高生寺	本堂瓦約40枚破損/倒木
275		1149	日澄寺	本堂瓦約100枚以上破損・雨漏り・吹き込み/歴代廟塔婆立て倒壊/墓地被害/倒木
276		1150	清澄寺	祠・社破損/倒木多数
277		1151	多聞寺	瓦数枚破損
278		1152	鏡忍寺	総門・仁王門・諸堂・庫裡の瓦100枚以上破損/倒木
279		1153	掛松寺	瓦数枚破損/倒木
280		1154	長泉寺	山門傾斜
281		1155	正法寺	瓦数枚破損/倒木
282		1156	妙満寺	鬼瓦落下、瓦数枚破損
283		1157	蓮行寺	瓦30枚破損
284		1158	妙昌寺	庫裡瓦数枚破損、天井・壁破損/倒木
285		1159	釋迦寺	本堂瓦破損・雨漏り・バルコニー破損
286		2001	法護胤教会	雨の吹き込み
287		3004	妙法結社	本堂瓦数枚、雨樋破損、水浸し
288		千葉県北部	1007	金城寺

289	静岡県東部	1036	龍源寺	倒木2本
290		1055	本道寺	墓地の土砂崩れ・墓一基破損
291		1070	佛現寺	本堂屋根銅板まくれ飛散一部欠損・雨漏り/庫裡屋根まくれ/倒木
292		1071	佛光寺	仏具等破損/土砂崩れ
293		1074	妙法寺	本堂瓦数枚落下/庫裡雨漏り・ガラス戸、2階ベランダ破損・屋根落下/倒木3本
294		1075	廣宣寺	本堂瓦まくれ、鬼瓦一部、雨樋、雨除け破損
295		1076	蓮正寺	本堂正面大引き戸ガラス破損/庫裡モルタル外壁一部欠損
296		1078	朝光寺	位牌堂屋根破損・浸水・一部天井剥落/山門瓦一部破損/倒木多数/墓地水道一部破損
297		1079	慈眼寺	本堂雨漏り
298		1080	蓮慶寺	庫裡地下浸水
299		1084	富西寺	倒木3本
300		1085	長延寺	倒木3ヶ所
301		3004	稲生沢結社	堂宇屋根破損/鳥居転倒破損

※その他被害につきましては、当該対策支部長より報告があり次第、随時お知らせ致します。