

令和元年台風15号 本宗寺院被害状況

◎追記部分は赤で表示しております

R1.10.17 現在

管区	寺院番号	寺院名	被害内容
1	東京都東部	1022	春慶寺 外看板破損
2		1062	妙勝寺 墓地数件破損
3		1069	瀧泉寺 本堂屋根一部損壊/フェンス・垣根倒壊
4		1071	長栄寺 本堂屋根・仁王門・境内トイレー部損壊
5		1072	妙蓮寺 墓地・フェンス一部倒壊
6		1073	東要寺 本堂・庫裡屋根半壊
7	東京都南部	1039	池上本門寺 墓石破損/倒木多数
8	神奈川県第2部	1001	妙本寺 募石数力所損傷/倒木/祖師堂裏の崖地滑り
9		1002	常栄寺 堤灯立て倒壊/柿の木枝折れ
10		1003	上行寺 本堂・稻荷堂屋根瓦一部剥離
11		1006	妙法寺 倒木多数
12		1007	安國論寺 境内藤棚倒壊/墓地裏土砂崩れ
13		1008	本覺寺 庫裡屋根瓦一部落下/倒木
14		1010	長勝寺 竹林等の倒木多数
15		1012	啓運寺 本堂屋根瓦一部落下/庫裡雨樋全破損/樹木枝折れ多数
16		1013	実相寺 樹木の枝折れ多数
17		1014	光則寺 墓石1基倒壊
18		1015	収玄寺 山門の柱上部屋根(銅葺き)落下/松の木枝折れあり
19		1017	本成寺 屋根一部損壊
20		1018	勸行寺 書院雨樋脱落/塔婆立て2ヶ所損壊
21		1019	妙典寺 墓石数基損壊
22		1021	本龍寺 本堂・庫裡・客殿雨漏り/塔婆立て5ヶ所破損/竿石1基倒壊/倒木若干
23		1023	法源寺 稲荷堂屋根損壊/倒木
24		1032	弥勒寺 木の枝折れあり
25		1033	法善寺 門の山号額落下
26		1035	妙善寺 赤門瓦数枚落下/会館のガラス割れ/墓誌・塔婆立て各2~3ヶ所倒れる
27		1036	光妙寺 井戸の屋根損壊/倒木
28		1038	法泉寺 雨漏り/木の枝折れあり
29		1039	妙福寺 塔婆立て多数破損/塔木多数
30		1040	本在寺 堤灯台倒れる
31		1041	信隆寺 塔崩壊/墓石破壊
32		1043	常顯寺 倒木
33		1044	妙行寺 本堂雨漏り
34		1045	妙傳寺 塔婆立て破損/倒木
35		1046	蓮妙寺 本堂壁一部破損
36		1048	淨心寺 本堂瓦40枚破損/物置破損
37		1050	万部寺 倒木
38		1052	大法寺 本堂・位牌堂雨漏り
39		1054	妙元寺 本堂雨漏り/塔婆立て多数破損
40		1055	妙常寺 本堂屋根曲がり・扉破損
41		1057	龍本寺 渡り廊下全壊/本堂屋根瓦・木戸・天井板・床板・庭木戸損壊、畳20枚浸水/庫裡玄関屋根損壊 墓誌・塔婆立て15件以上破損/鳥居・手水舎損壊により撤去・防犯器具損壊多数/倒木
42		1059	大明寺 倒木
43		1062	静円寺 雨漏り/倒木
44		1064	聖徳院 本堂瓦屋根被害/倒木

45		1069	妙忍寺	給湯器の基板損傷/倒木
46		1070	本住寺	倒木数本
47		1072	法道寺	庫裡雨漏り/倉庫下敷全壊/倒木/停電(9月10日復旧)
48		1074	法性寺	祖師堂の瓦一部損傷/山道一部崩落
49		1076	本圓寺	塔婆立て損壊2件/倒木
50		1079	大泉寺	本堂雨漏り/庫裡一部破損
51		1080	圓徳寺	庫裡瓦一部破損/稻荷堂フェンス破損
52		1081	実相寺	屋根瓦一部破損/倒木
53	神奈川県第2部	1082	延寿寺	石燈籠倒壊/倒木
54		1083	大乗寺	道路境界フェンス倒壊
55		1084	妙傳寺	竹林の枝折れあり
56		1085	海源寺	墓石2基損壊/倒木多数
57		1086	太子寺	本堂入口ガラス損壊/庫裡屋根一部損壊/墓石倒壊2件/倒木
58		1087	薬王寺	看板倒壊/街灯破損/倒木数本
59		2005	妙壽教会	倒木
60		3008	妙栄結社	カーポート一部破損
61		3022	立正結社	雨樋破損
62		1001	妙福寺	本堂・諸堂雨漏り/本堂入口の六角燈籠破損/配電盤故障
63		1002	蓮城寺	本堂鬼瓦片方・サッシ・窓ガラス破損/庫裡屋根瓦25枚飛散
64		1003	日本寺	本堂内陣側壁・西側屋根一部損壊、正面障子8枚破損/妙見宮正面扉損壊/鐘楼堂側面破損/電灯・標識損壊 倒木多数
65		1004	妙興寺	倒木多数/電灯線・電話線の断線
66		1005	東福寺	本堂屋根瓦、庫裡屋根瓦一部損壊/倒木多数
67		1006	徳成寺	本堂正面ガラス、瓦10枚、扇額破損/倒木
68		1007	妙光寺	妙見堂堂内腰板剥がれ、大棟及び鬼瓦両面大破/倒木多数
69		1010	本福寺	本堂ガラス2枚割れ、入口建具破損/倒木、枝折れ多数/長期停電
70		1011	妙觀寺	瓦数枚破損
71		1012	光明寺	倒木/停電/断水
72		1013	妙蓮寺	本堂横ガラス2枚破損、浸水
73		1015	妙滙寺	カーポート屋根ビニールトタン1棟破損/靈園電気ボックス破損/墓地前道路陥没/倒木
74		1016	妙光寺	石段手すり破損/庫裡離れ瓦一部破損、雨漏り/倒木数本
75		1019	法眼寺	停電(9日午後復旧)
76		1020	妙立寺	釈迦堂屋根茅破損、御堂扉飛び堂内畳・天井板破損
77	千葉県東部	1021	大立寺	本堂雨漏り/客殿瓦数枚破損/倒木
78		1022	大乗寺	庫裡一部、階段手すり破損
79		1023	安興寺	本堂正面ガラス戸2枚破損/本堂・庫裡屋根瓦数十枚剥離/山門扉掲示板横転/倒木数本
80		1025	長栄寺	本堂銅葺屋根、庫裡屋根・漆喰壁、三十番神堂トタン屋根一部損壊/倒木多数
81		1026	実相寺	本堂屋根瓦2面一部損壊、サッシガラス戸8枚破損/庫裡トタン屋根一部破損/山門被災
82		1027	真淨寺	本堂屋根南面2ヶ所、北面1ヶ所破損/本堂内部・仏具・畳冠水/倒木多数
83		1031	福現寺	本堂北側屋根瓦10枚位破損/倒木数本
84		1032	清龍寺	倒木
85		1033	東光寺	本堂雨漏り/湯沸かしボイラーカバー破損
86		1037	大相寺	本堂外壁・瓦剥離/庫裡雨漏り
87		1038	妙経寺	歴代廟墓石転倒/倉庫等付属建物破損/掲示板破損/倒木10本
88		1039	妙法寺	庫裡東側トタン屋根破損・雨漏り/集会所屋根瓦破損/給水ポンプ故障/倒木
89		1040	蓮華寺	本堂屋根破損/倒木多数/長期停電
90		1041	玉泉寺	庫裡トタン屋根一部破損/倒木
91		1042	正岳寺	本堂・客殿の瓦数枚めぐれ
92		1044	顕実寺	本堂一部雨水漏水/庫裡瓦屋根一部損壊/倒木数本

93		1045	能満寺	フェンス半倒壊/雨漏り/墓石倒壊/倒木多数
94		1046	妙藏寺	倒木
95		1047	法光寺	倒木/停電/断水/電話不通
96		1048	妙行寺	樋・トタン屋根破損/倒木
97		1049	妙高寺	9日から15日午後まで停電
98		1051	法界寺	倒木
99		1052	妙福寺	庫裡屋根破損/倒木/停電/断水(9月18日復旧)
100		1054	円成寺	倒木
101		1056	賢徳寺	倒木
102		1057	妙正寺	倒木
103		1061	妙印寺	倒木
104		1062	顯妙寺	庫裡引戸破損/倒木多数/停電/断水/通信障害
105		1063	金蓮寺	本堂窓・戸・ガラス・仏具等破損/庫裡トタン屋根数枚飛散
106		1064	円充寺	本堂瓦破損/稻荷堂・外トイレ屋根剥離/物置倒壊/倒木数本/停電/断水(9月18日復旧)
107		1065	妙福寺	外トイレ目隠し屏破損/倒木
108		1068	本立寺	カーポート屋根破損/本堂5日間停電
109		1069	常福寺	本堂雨吹き込み/庫裡吹き込み雨漏り/客殿玄関雨漏り/カーポート屋根・風呂場のガラス・塔婆立て破損
110		1070	光福寺	雨漏り/客殿15畳天井張り替え/停電8日間
111		1071	妙朝寺	日本堂トタン屋根1ヶ所・庫裡屋根瓦東西北側3ヶ所・墓石2ヶ所・庭木等破損
112		1072	妙福寺	屋外物入れ屋根・囲い破損
113		1073	妙典寺	本堂廊下天井板剥がれ、窓・戸・ガラス破損/三戸の墓地倒壊など
114		1075	長福寺	瓦ずれ・屋根破損/電気水道停止
115		1077	本行寺	本堂堂内浸水、窓ガラス破損/水屋脇の格子壁全壊/倒木多数/庭園池鯉全滅/9日から10日夜まで停電
116		1078	法宣寺	本堂・七面堂の堂内廊下雨漏り/トタン数枚剥がれる
117	千葉県東部	1080	妙隆寺	本堂瓦20枚程、庫裡瓦10枚程破損/倒木
118		1081	妙栄寺	倒木
119		1082	西谷寺	本堂雨漏り・雨樋破損/倒木多数
120		1083	本休寺	9日から16日まで停電/断水/下水マンホール破損
121		1085	宝蔵寺	本堂鐘板捲れ上がり/庫裡瓦3、4枚落下/街灯倒壊
122		1086	常圓寺	倒木
123		1088	法光寺	庫裡屋根瓦一部損壊
124		1090	本國寺	本堂建具7枚・壘・仏具、庫裡屋根瓦破損/倒木多数/停電
125		1091	來傳寺	坊草シート破損/倒木多数/停電
126		1093	正法寺	倒木多数/停電/断水
127		1095	本成寺	倒木数本
128		1096	円融寺	倒木数本
129		1097	正國寺	本堂・庫裡屋根瓦ずれ
130		1098	能念寺	本堂雨漏り・壘8枚濡れ/庫裡雨漏り浸水/先祖墓7、8基倒壊/倒木数本
131		1103	長徳寺	倒木多数
132		1104	蓮照寺	本堂雨漏り・半分浸水/会館雨漏り/墓数基倒壊/焼却炉屋根吹き飛び/倒木多数
133		1106	妙宣寺	本堂瓦屋根破損/倒木多数
134		1107	長光寺	建物・山門破損、袖板剥落2枚/倒木枝折れ多数
135		1109	妙国寺	倒木
136		1110	本光寺	倒木
137		1111	松林寺	本堂ガラス・雨戸・壘60枚全損/鬼瓦、回廊の欄干一部破損/墓地の屏全損
138		1112	長漸寺	本堂瓦数枚・サッシ5、6枚・ガラス3枚破損
139		1115	常福寺	本堂瓦剥がれ・ガラス割れ・障子・壘破損/庫裡屋根崩壊/倒木多数
140		1117	淨国寺	生垣倒壊/稻荷社祈願旗ボール数本折れ
141		1118	宗勝寺	本堂雨漏り/客殿屋根瓦破損/倒木

142	千葉県東部	1120	大法寺	庫裡屋根瓦一部損壊/手桶置き屋根倒壊/倒木数本/9日から12日昼まで停電
143		1121	淨蓮寺	雨漏り/フェンス倒壊/倒木
144		1122	弘経寺	本堂北側、東側、庫裡東側瓦屋根合計100枚程破損/塔婆立て数本倒れる
145		1123	朗生寺	庫裡屋根瓦、山門瓦落下/墓地入口扉屈曲
146		1125	妙宣寺	本堂横窓ガラス割れる/墓4基倒れる/門前看板倒れる/倒木
147		1126	妙福寺	瓦飛散5枚/墓石転倒3基/倒木/崖の崩落
148		1129	妙觀寺	本堂屋根破損
149		1130	妙法寺	本堂屋根瓦数枚・棟破損、雨漏り、欄干全壊/塀多数箇所破損/フェンス全壊/墓地一部土砂崩れ/塔婆立て破損/倒木
150		1132	宝藏寺	疊8枚浸水/掲示板倒壊/看板転倒
151		1134	常安寺	山門全損/稻荷堂ガラス1枚破損
152		1135	福相寺	本堂屋根3面破損、ガラス8組全損、仏具破損/鐘樓堂全損/倒木
153		1136	智弘院	本堂瓦50枚以上飛散/塀倒壊/雨漏り
154		1137	法光寺	本堂東西トタン屋根飛び骨組のみ、内部壊滅状態、正面ガラス割れ/庫裡客殿雨漏り/山門崩壊の恐れあり/倒木
155		3002	妙龍結社	本堂雨樋全損
156	千葉県西部	1002	如意輪寺	本堂ガラス破損・水浸/庫裡屋根一部破損/脇門崩壊/燈籠倒壊/水場崩壊/倒木多数
157		1004	妙樂寺	本堂瓦破損・水侵/山門一部崩壊
158		1012	法福寺	本堂ガラス破損・水浸/庫裡瓦破損・水侵
159		1013	長栄寺	本堂ガラス破損・水浸/倒木多数
160		1016	藻原寺	渡り廊下屋根2力所破損/倒木多数
161		1017	妙弘寺	墓石・燈籠破損/倒木多数
162		1018	東光院	カーポート屋根破損
163		1019	實相寺	本堂雨水侵入
164		1023	妙藏寺	庫裡屋根一部損壊
165		1026	圓頓寺	本堂瓦破損・雨水侵入/案内看板破損/倒木多数
166		1032	妙典寺	山門破損・柵一部崩壊
167		1044	長久寺	倒木多数
168		1045	本詮寺	本堂雨漏り/山門傾く
169		1046	長円寺	本堂雨漏り
170		1050	妙詮寺	本堂雨戸破損・雨漏り
171		1052	本從寺	本堂瓦30枚破損
172		1056	円頓寺	本堂瓦破損/庫裡雨漏り
173		1058	妙法寺	本堂雨漏り/庫裡雨漏り/山門一部損壊
174		1061	本養寺	本堂瓦破損/庫裡瓦破損
175		1062	法輪寺	庫裡瓦破損
176		1071	光福寺	倒木/掲示板破損
177		1072	真淨寺	本堂壁破損/墓石2基破損
178		1076	光徳寺	本堂建具破損・浸水/庫裡屋根破損・雨漏り/資材置き場屋根・カーポート屋根全損/倒木多数/電線切断
179		1077	正蓮寺	本堂ガラス破損・浸水・雨漏り/庫裡瓦破損・雨漏り/客殿・台所床上浸水
180		1078	永久寺	本堂ガラス破損・浸水/山門倒壊/看板倒壊
181		1079	行福寺	本堂瓦破損/避雷針倒壊/倒木多数
182		1081	圓頓寺	本堂屋根半壊・サッシ破損/庫裡瓦破損
183		1082	妙長寺	本堂雨漏り/石塔倒壊
184		1083	妙栄寺	本堂扉全損・畳・仏具水濡れ/庫裡瓦・ガラス破損
185		1084	長妙寺	本堂瓦・サッシ・仏具破損・雨漏り/客殿瓦破損・鐘樓堂瓦破損/フェンス倒壊
186		1088	法光寺	本堂屋根破損/庫裡屋根・渡り廊下一部破損/番神堂・鬼子母神堂屋根破損
187		1089	本念寺	庫裡一部損壊/ガレージ半壊/倒木多数
188		1090	円成寺	本堂瓦破損
189		1094	妙藏寺	庫裡瓦破損/墓石数基破損/倒木
190		1095	徳壽寺	本堂雨樋破損/庫裡瓦破損/倒木

191	千葉県西部	1096	光明寺	本堂瓦破損/庫裡雨漏り/七面堂瓦破損・雨漏り/墓石数十基破損/倒木
192		1098	感応寺	本堂瓦・ガラス破損
193		1099	妙長寺	本堂瓦破損
194		1101	安楽寺	墓石破損/倒木
195		1102	妙常寺	崖崩れ・墓石数基土をかぶる
196		1103	妙長寺	本堂ガラス、仏具、瓦破損・浸水/旧書院ガラス破損・浸水/墓石破損/倒木
197		1104	長遠寺	倒木
198		1106	蓮久寺	本堂瓦破損・壁一部欠落/七面堂ガラス破損
199		1107	妙淨寺	本堂瓦、ガラス、一部壁破損/庫裡屋根破損/山門屋根一部損壊
200		1109	妙弘寺	本堂屋根、壁一部損壊/庫裡屋根損壊・雨漏り/渡り廊下破損/山門一部損壊/墓石破損
201		1110	妙性寺	本堂瓦飛散・雨漏り
202		1111	本田寺	本堂瓦飛散
203		1112	成就寺	本堂浸水/庫裡瓦飛散/客殿瓦破損/墓石数十基破損/倉庫ガラス破損/倒木
204		3001	法泉結社	塀崩壊
205	千葉県南部	1005	巧光寺	瓦1枚破損/墓地フェンス破損
206		1006	津慶寺	瓦十数枚破損/倒木2本/崖崩れ(軽微)/墓誌及び塔婆立て10才所程度倒壊/釈迦堂・祖師堂雨漏り/倉庫ドア損壊
207		1009	妙海寺	駐車場看板破損/門扉破損/墓誌5件倒壊/墓碑3件倒壊/塔婆立て6件倒壊/庫裡(離れ)雨漏り
208		1010	長慶寺	本堂瓦20枚破損/倒木
209		1012	妙蔵寺	ガラス破損/山号額落下/倒木
210		1015	本善寺	瓦多数破損/雨漏り/倒木
211		1016	恵日寺	庫裡屋根瓦50枚破損/ガラス破損/水浸し
212		1019	吉祥寺	掲示板破損
213		1020	法蓮寺	本堂ガラス破損/客殿ガラス破損/雨樋破損/瓦破損/電線断線
214		1021	本壽寺	本堂瓦破損
215		1022	妙覺寺	水屋崩壊/瓦数枚破損/客殿降り棟一部破損
216		1024	釈迦本寺	本堂瓦数枚破損/墓地燈籠倒壊
217		1025	大聖寺	崖崩れ
218		1026	久成寺	本堂壁・瓦約150枚破損/雨漏り
219		1032	長遠寺	本堂瓦数枚破損
220		1033	龍藏寺	瓦数枚破損/扉破損
221		1037	常泉寺	本堂への吹き込み・畳濡れ
222		1038	長勝寺	瓦数枚破損/倒木
223		1039	妙昌寺	瓦8枚破損/庫裡雨漏り
224		1040	長福寺	倒木
225		1047	妙満寺	本堂瓦20~30枚破損
226		1048	大栄寺	本堂銅板2か所破損
227		1052	妙昌寺	本堂・庫裡瓦40~50枚破損
228		1054	光明寺	離れの日差し屋根破損/仁王門瓦数枚破損
229		1056	顯妙寺	本堂瓦数枚破損
230		1059	大宝寺	庫裡トタン2枚破損
231		1060	妙経寺	木の枝が折れた程度
232		1061	円通寺	雨の吹き込み/倒木
233		1062	法善寺	淨行堂吹き飛ぶ
234		1063	本壽院	庫裡屋根一部破損/本堂鬼瓦1枚落下
235		1064	滝見寺	入り口の門柱倒壊/倒木
236		1065	大栄寺	観音像(石像)・物置倒壊/樹木5~6本、袖垣10本倒壊/物置倒壊
237		1066	妙傳寺	本堂ガラス1枚破損
238		1073	妙昌寺	倒木
239		1074	本善寺	稻荷尊の小祠(お宮型)コンクリートブロック台座ごと転倒

240		1075	妙隆寺	一部壁剥離/倒木
241		1076	真淨寺	一部壁剥離/倒木
242		1080	妙泉寺	本堂、庫裡、仁王門、鐘樓堂瓦破損
243		1085	正福寺	塀倒壊
244		1089	調顕寺	倒木
245		1090	妙光寺	本堂瓦破損/庫裡瓦破損/ペット火葬小屋倒壊
246		1095	大円院	本堂トタン破損
247		1099	圓蔵寺	トタン塀倒壊
248		1100	乗泉寺	本堂鬼瓦落下・雨漏り/庫裡トタン一部損壊・雨漏り/倒木
249		1107	常德寺	水場屋根破損/参道倒木により車両通行不可
250		1108	妙長寺	本堂トタン屋根破損
251		1111	正安寺	フェンス倒壊/倒木
252		1114	淨圓寺	トタン屋根数枚飛散
253		1116	妙嚴寺	七面堂ガラス破損/倒木
254		1117	上行寺	トタン屋根数枚飛散
255		1121	法性寺	本堂瓦破損/ベランダのトタン屋根破損/墓碑・塔婆立て倒壊/倒木
256		1122	妙台寺	屋根瓦・雨樋・墓碑・塔婆立て破損/倒木
257		1123	本蓮寺	本堂銅板破損/稻荷尊の覆い屋根破損/墓碑・塔婆立て倒壊/外灯破損
258		1124	法蓮寺	本堂鬼瓦破損・雨漏り/鬼子母神堂雨樋破損/山門瓦破損/屋外掲示板の屋根破損/墓碑・塔婆立て倒壊
259		1125	栄洗寺	本堂雨樋2か所破損/墓碑・塔婆立て倒壊
260		1127	蓮幸寺	本堂瓦破損/庫裡屋根破損/墓碑倒壊/外灯破損
261		1128	妙福寺	本堂・祖師堂屋根破損・雨漏り/庫裡・客殿瓦破損・屋根裏浸水/水屋全壊/墓碑10件倒壊
262		1129	法華寺	屋根瓦破損/墓碑・塔婆立て倒壊/倒木
263		1130	全昌寺	本堂ガラス3枚・雨樋・雨戸・フェンス破損・水浸し/墓碑・塔婆立て倒壊/倒木
264	千葉県南部	1131	釈迦寺	本堂・庫裡瓦数百枚破損/本堂雨漏り・天井一部破損/倒木
265		1132	妙蓮寺	廊下の戸破損
266		1133	妙典寺	庫裡・山門瓦破損/忠靈塔・墓碑数基倒壊
267		1134	妙顯寺	庫裡・山門瓦破損/墓碑・塔婆立て倒壊
268		1136	大行寺	本堂・庫裡の瓦、戸破損/山号額落下/七面堂屋根破損/ブロック塀一部倒壊/物置倒壊/墓碑・塔婆立て倒壊
269		1139	妙達寺	本堂正面サッシ破損・雨風吹込み
270		1141	正文寺	本堂半壊、トタン屋根飛散による墓地被害、位牌堂の瓦破損、雨漏り、正面ガラス戸破損/壇・仏具等被害 客殿瓦・ガラス戸破損/仁王門の屋根一部破損
271		1142	蓮重寺	倒木
272		1143	顕本寺	本堂・番神堂・庫裡の瓦数枚、雨樋、バルコニー破損
273		1144	日運寺	本堂屋根破損/庫裡壁一部剥離/倒木
274		1145	誕生寺	総門案内板倒壊/誕生堂の瓦数枚破損/柱亀裂/太田稲荷堂の壁・床・戸・窓破損/本堂額落下 布教殿堂・客殿・渡り廊下・鐘樓堂瓦数十枚以上破損
275		1146	妙蓮寺	客殿屋根一部破損
276		1147	日蓮寺	歴代廟の柵損壊/倒木
277		1148	高生寺	本堂瓦約40枚破損/倒木
278		1149	日澄寺	本堂瓦約100枚以上破損・雨漏り・吹き込み/歴代廟塔婆立て倒壊/墓地被害/倒木
279		1150	清澄寺	祠・社破損/倒木多数
280		1151	多聞寺	瓦数枚破損
281		1152	鏡忍寺	総門・仁王門・諸堂・庫裡の瓦100枚以上破損/倒木
282		1153	掛松寺	瓦数枚破損/倒木
283		1154	長泉寺	山門傾斜
284		1155	正法寺	瓦数枚破損/倒木
285		1156	妙満寺	鬼瓦落下・瓦数枚破損
286		1157	蓮行寺	瓦30枚破損
287		1158	妙昌寺	庫裡瓦数枚破損、天井・壁破損/倒木

288	千葉県南部	1159	釋迦寺	本堂瓦破損・雨漏り・バルコニー破損
289		2001	法護胤教会	雨の吹き込み
290		3004	妙法結社	本堂瓦数枚、雨樋破損、水浸し
291	千葉県北部	1007	金城寺	客殿破損(倒木)
292	静岡県東部	1036	龍源寺	倒木2本
293		1055	本道寺	墓地の土砂崩れ・墓一基破損
294		1070	佛現寺	本堂屋根銅板まくれ飛散一部欠損・雨漏り/庫裡屋根まくれ/倒木
295		1071	佛光寺	仏具等破損/土砂崩れ
296		1074	妙法寺	本堂瓦数枚落下/庫裡雨漏り・ガラス戸、2階ベランダ破損・屋根落下/倒木3本
297		1075	廣宣寺	本堂瓦まくれ、鬼瓦一部、雨樋、雨除け破損
298		1076	蓮正寺	本堂正面大引き戸ガラス破損/庫裡モルタル外壁一部欠損
299		1078	朝光寺	位牌堂屋根破損・浸水・一部天井剥落/山門瓦一部破損/.倒木多数/墓地水道一部破損
300		1079	慈眼寺	本堂雨漏り
301		1080	蓮慶寺	庫裡地下浸水
302		1084	富西寺	倒木3本
303		1085	長延寺	倒木3ヶ所
304		3004	稻生沢結社	堂宇屋根破損/鳥居転倒破損

※その他被害につきましては、当該対策支部長より報告があり次第、隨時お知らせ致します。