

令和元年台風19号 本宗寺院被害状況

R1,10,17 現在

	管区	寺院番号	寺院名	被害内容
1	東京都東部	1007	本覚寺	一部雨漏り
2		1009	本法寺	一部漏電
3		1020	實相寺	本堂瓦飛散/稲荷堂雨樋破損
4		1030	唱行院	瓦一部破損
5		1032	妙久寺	塔婆立て一部損壊
6		1039	蓮昌寺	堂内雨漏り
7		1042	妙法寺	倒木数本
8		1043	立増寺	瓦一部落下/一部浸水/倒木
9		1044	題経寺	会館・お堂雨漏り/一部瓦破損/倒木
10		1048	妙光寺	瓦数枚落下/柵・雨樋一部破損
11		1053	本蔵寺	壁・雨樋破損
12		1055	本城寺	瓦破損
13		1059	妙覚寺	本堂瓦数枚破損
14		1060	長勝寺	雨樋・雨戸一部破損
15		1061	感應寺	塔婆立て一基破損
16		1062	妙勝寺	山門半壊
17		1065	妙光寺	瓦数十枚落下
18		1067	善徳寺	瓦3枚落下
19		1068	海中寺	倉庫一部破損/離れ瓦破損・雨漏り
20		1069	瀧泉寺	本堂被害あり
19	千葉県西部	1085	行光寺	本堂ガラス戸6枚飛散、堂内仏具等破損
20	千葉県南部	1001	本行寺	本堂屋根瓦数十枚浮く
21		1006	津慶寺	本堂屋根瓦数十枚破損
22		1015	本善寺	本堂屋根瓦3枚破損
23		1016	恵日寺	庫裡屋根瓦破損/倒木数本/停電(10/13解消)
24		1018	妙潮寺	停電(10/14解消)
25		1019	吉祥寺	停電(10/13解消)
26		1030	慈眼寺	停電(10/13解消)
27		1033	龍蔵寺	瓦破損
28		1039	妙昌寺	停電(10/16解消)
29		1056	顕妙寺	本堂瓦15枚破損/倒木10本
30		1059	大宝寺	停電(10/15解消)
31		1061	円通寺	倒木1本
32		1064	滝見寺	本堂瓦数枚破損
33		1128	妙福寺	瓦破損/墓石倒壊
34		1131	釈迦寺	ブルーシートが飛ばされ雨漏り
35		1133	妙典寺	瓦破損/雨漏り
36		1138	普門寺	停電(10/15解消)
37		1139	妙達寺	倒木/停電(10/15解消)
38		1140	善道寺	停電(10/15解消)
39		1141	正文寺	停電(10/16解消)
40		1142	蓮重寺	停電(10/14解消)
41		1143	顕本寺	瓦2、3枚破損/停電(10/14解消)
42		1145	誕生寺	渡り廊下のトタン数枚破損/瓦数十枚破損
43		1149	日澄寺	停電(10/14解消)

44	千葉県南部	1152	鏡忍寺	上人塚(飛び地境内)倒木2本
45		1153	掛松寺	学生寮の屋根数力所破損(修復済み)
46		1158	妙昌寺	庫裡雨戸破損
47		1159	釋迦寺	本堂屋根棟・庫裡屋根数力所破損
48		2001	法護胤教会	雨漏り
49	栃木	1001	妙正寺	浸水被害あり
50		1002	妙金寺	浸水被害あり
51		1003	法華寺	浸水被害あり
52		1009	妙唱寺	浸水被害あり
53	長野	1036	原立寺	墓地一部浸水
54		1043	法輪寺	墓地一部浸水
55		1046	高明寺	床下浸水
56		1050	長光寺	壁剥離

※その他被害につきましては、当該対策支部長より報告があり次第、随時お知らせ致します。