

令和元年台風19号 本宗寺院被害状況

◎追記部分は赤で表示しております

R1.11.25 現在

管区	寺院番号	寺院名	被害内容
1	東京都東部	1007	本覚寺 一部雨漏り
2		1009	本法寺 一部漏電
3		1020	實相寺 本堂瓦飛散/稻荷堂雨樋破損
4		1030	唱行院 瓦一部破損
5		1032	妙久寺 塔婆立て一部損壊
6		1039	蓮昌寺 堂内雨漏り
7		1042	妙法寺 倒木数本
8		1043	立増寺 瓦一部落下/一部浸水/倒木
9		1044	題経寺 会館・お堂雨漏り/一部瓦破損/倒木
10		1048	妙光寺 瓦数枚落下/柵・雨樋一部破損
11		1053	本蔵寺 壁・雨樋破損
12		1055	本城寺 瓦破損
13		1059	妙覺寺 本堂瓦数枚破損
14		1060	長勝寺 雨樋・雨戸一部破損
15		1061	感應寺 塔婆立て一基破損
16		1062	妙勝寺 山門半壊
17		1065	妙光寺 瓦数十枚落下
18		1067	善徳寺 瓦3枚落下
19		1068	海中寺 倉庫一部破損/離れ瓦破損・雨漏り
20		1069	瀧泉寺 本堂被害あり
21	神奈川県第2部	1002	常栄寺 庫裡南側2階の雨戸破損/倒木
22		1003	上行寺 稲荷堂屋根一部破損
23		1008	本覺寺 御分骨堂屋根瓦一部剥離落下/樹木枝折れあり
24		1009	妙隆寺 塔婆立て1基倒れる
25		1012	啓運寺 本堂屋根瓦一部破損・雨樋破損/倒木
26		1013	実相寺 本堂屋根瓦一部剥離落下
27		1014	光則寺 庫裡屋根一部・天窓破損/倒木
28		1015	収玄寺 本堂正面左上部壁剥離
29		1016	薬王寺 小堂屋根銅板全面剥離/竹垣倒壊
30		1017	本成寺 庫裡屋根一部損壊/倒木
31		1021	本龍寺 本堂雨吹き込み/塔婆立て2ヶ所損壊/垣根全壊/倒木
32		1023	法源寺 稲荷堂屋根全壊/墓地外柵数基被害/倒木
33		1027	圓久寺 物置倒れる
34		1029	龍口寺 本堂扉破損/屋根瓦落下/倒木
35		1033	法善寺 塔婆立て1基倒れる/倒木2本
36		1035	妙善寺 瓦1枚破損/垣根の鉄扉倒れる
37		1041	信隆寺 木門倒壊/倒木
38		1042	上國寺 物置倒壊
39		1044	妙行寺 庫裡屋根瓦数枚飛散/塔婆立て3基倒れる
40		1046	蓮妙寺 倒木数本
41		1051	妙光寺 塔婆立て2基倒れる
42		1069	妙忍寺 庫裡瓦破損
43		1070	本住寺 倒木数本
44		1072	法道寺 倒木数本
45		1074	法性寺 本堂・祖師堂瓦破損/祠の扉破損/倒木多数

46	神奈川県第2部	1079	大泉寺	本堂棟押飛散/歴代墓碑一部破損
47		1080	圓徳寺	本堂瓦落下一部破損/倒木数本
48		1081	実相寺	フェンス破損
49		1084	妙傳寺	塔婆立て17基倒れる/倒木
50	千葉県西部	1085	行光寺	本堂ガラス戸6枚飛散、堂内仏具等破損
51	千葉県南部	1001	本行寺	本堂屋根瓦数十枚浮く
52		1006	津慶寺	本堂屋根瓦数十枚破損
53		1015	本善寺	本堂屋根瓦3枚破損
54		1016	恵日寺	庫裡屋根瓦破損/倒木数本/停電(10/13解消)
55		1018	妙潮寺	停電(10/14解消)
56		1019	吉祥寺	停電(10/13解消)
57		1029	妙福寺	停電(10/13解消)
58		1030	慈眼寺	停電(10/13解消)
59		1032	長遠寺	停電(10/13解消)
60		1033	龍藏寺	開山堂の瓦破損
61		1034	大法寺	停電(10/13解消)
62		1039	妙昌寺	停電(10/15解消)
63		1056	顕妙寺	本堂瓦15枚破損/倒木10本
64		1059	大宝寺	停電(10/15解消)
65		1061	円通寺	倒木1本
66		1064	滝見寺	本堂瓦数枚破損
67		1067	本顕寺	土砂崩れによる建物外周被害あり
68		1089	調顕寺	物置小屋屋根破損
69		1090	妙光寺	停電(10/13解消)
70		1099	圓蔵寺	トタン塀の被害拡大
71		1108	妙長寺	本堂トタン屋根3枚剥がれる
72		1117	上行寺	本堂軒一部崩落
73		1128	妙福寺	庫裡の瓦破損/墓石倒壊
74		1131	釈迦寺	本堂のブルーシートが飛ばされ雨漏り
75		1133	妙典寺	庫裡の瓦破損/雨漏り
76		1138	普門寺	停電(10/15解消)
77		1139	妙達寺	倒木/停電(10/15解消)
78		1140	善道寺	停電(10/15解消)
79		1141	正文寺	停電(10/15解消)
80		1142	蓮重寺	停電(10/14解消)
81		1143	顕本寺	本堂の瓦数枚破損/停電(10/14解消)
82		1145	誕生寺	本堂の瓦数十枚破損/渡り廊下のトタン数枚破損
83		1149	日澄寺	停電(10/14解消)
84		1152	鏡忍寺	上人塚(飛び地境内)倒木2本
85		1153	掛松寺	学生寮の屋根数力所破損(修復済み)
86		1158	妙昌寺	庫裡雨戸破損
87		1159	釋迦寺	本堂屋根棟・庫裡屋根数力所破損
88	埼玉	1015	法光寺	本堂屋根瓦数枚破損
89		1046	蓮福寺	本堂一部雨漏り/塔婆立て1ヶ所破損/掲示板一部破損
90		1047	高應寺	僧堂屋根アンテナ・瓦破損/会館屋上破損・雨漏り/靈園本堂雨漏り/竹垣破損/池ポンプ漏電
91		1059	妙安寺	山内の壁破損
92		1060	妙賢寺	本堂雨漏り/墓石ずれ/倒木
93		1073	淨蓮寺	漆喰白壁破損/三十番神・鬼子母神堂屋根破損

94	栃木	1001	妙正寺	浸水被害あり
95		1002	妙金寺	浸水被害あり
96		1003	法華寺	浸水被害あり
97		1009	妙唱寺	浸水被害あり
98	静岡県東部	1002	圓明寺	客殿東側雨漏り
99		1022	實成寺	墓地浸水
100		1029	妙高寺	本堂屋根銅板数枚飛散
101		1032	最明寺	墓地土止め一部損壊
102		1033	宗徳寺	諸堂一部雨漏り/石塔一部損壊
103		1036	龍源寺	墓地崖崩れ
104		1043	善名寺	倒木3本
105		1055	本道寺	墓地崖崩れ
106		1056	清雲寺	位牌堂・玄関床下浸水
107		1078	朝光寺	山門瓦1枚破損/蔵屋根瓦数枚破損
108		1087	了仙寺	客殿瓦30枚破損
109		1091	成就寺	本堂瓦数枚浮く・雨戸1枚破損/庫裡スレート葺屋根1m四方破損/倒木
110	長野	1022	弘妙寺	墓地に土砂が流入/倒木
111		1025	三沢寺	庫裡雨漏り
112		1036	原立寺	墓地一部浸水
113		1043	法輪寺	墓地一部浸水
114		1046	高明寺	床下浸水
115		1050	長光寺	壁剥離
116	三重	1026	正法寺	本堂屋根損傷・雨漏り/庫裡屋根損傷・天井崩落・壁破損・雨漏り/倒木
117	福島	1010	善行院	本堂・庫裡雨漏り
118		1013	法橋寺	断水(10/22復旧)
119		1015	佛立寺	本堂床下浸水・本堂トイレ床上浸水/本堂エアコン(室外機)水没/庫裡床上浸水/鬼子母神堂・位牌堂床下浸水
120		3007	妙経結社	断水(10/22復旧)

※その他被害につきましては、当該対策支部長より報告があり次第、隨時お知らせ致します。